

Условное расстояние переключения sn 200 mm

Output/Interface

Переключающий выход NPN Размыкающий контакт (NC)


Range/Distance

Дальность действия 0...200 mm
 Диапазон измерения 0...200 mm
 Температурный дрейф, макс. (% от Sr) 10 %


Remarks

После устранения перегрузки датчик снова готов к работе.
 Базовый объект (измерительная пластина): серый лист, 100 x 100 90% отражение, осевое приближение.
 Принадлежности заказываются отдельно.
 Только для областей применения по NFPA 79 (машины с напряжением питания до 600 В). Для подключения устройства нужно использовать кабель R/C (CYJV2) с подходящими характеристиками.

Connector view



Wiring Diagram



Symbols for Optoelectronic Sensors

