




OKTTI 55 M 30 FG3LK-IBS
Optischer Kontrasttaster
Optical Contrast Diffuse Sensor
Détecteur optique de contraste


di-soric GmbH & Co. KG
 Steinbeisstraße 6
 DE-73660 Urbach
 Fon: +49 (0) 71 81 / 98 79 - 0
 Fax: +49 (0) 71 81 / 98 79 - 179
info@di-soric.com
www.di-soric.com

203675



BN = braun/brown/marron
 BK = schwarz/black/noir
 BU = blau/blue/bleu
 WH = weiß/white/blanc



mm (typ.)






Technische Daten (typ.)	Technical data (typ.)	Caractéristique techniques	+20°C, 24V DC
Sendelicht	Emitted light	Type de lumière	Weiß/White/Blanc, getaktet/clocked/modulée
Betriebsspannung	Service voltage	Tension d'alimentation	10 ... 35 V DC
Eigenstromaufnahme	Internal power consumption	Courant absorbé	< 40 mA
Schaltausgang	Switching output	Sortie de commutation	Gegentakt/Push pull/Push-pull, 200 mA, NO/NC, umschaltbar/switchable/commutable
Umgebungstemperatur	Ambient temperature	Température d'utilisation	-10 ... +60 °C
Schutzart	Protection class	Indice de protection	IP 67



Sicherheitshinweis
 Diese Geräte sind nicht zulässig für Sicherheitsanwendungen, insbesondere bei denen die Sicherheit von Personen von der Gerätetfunktion abhängig ist.
 Der Einsatz der Geräte muss durch Fachpersonal erfolgen.

Safety instructions
 The Instruments are not to be used for safety applications, in particular applications in which safety of persons depends on proper operation of the instruments.
 These instruments shall exclusively be used by qualified personnel.

Instructions de sûreté
 La mise en œuvre de ces appareils doit être effectuée par du personnel qualifié. Ils ne doivent pas être utilisées pour des applications dans lesquelles la sécurité des personnes dépend du bon fonctionnement du matériel.

Optischer Kontrasttaster	Optical Contrast Sensor	Détecteur optique de contraste
 <p>Kontrasttaster vorbereiten: Den Kontrasttaster in einem festen Arbeitsabstand von 30 ± 3 mm fixieren. Die größte Messgenauigkeit ist gegeben, wenn der Sensorkopf quer in der Bewegungsrichtung des Objekts montiert ist.</p>	<p>Preparing the sensor: Fix the sensor to a defined working distance of 30 ± 3 mm to obtain maximum measuring accuracy the sensor probe should be mounted crosswise to the moving direction of the object.</p>	<p>Préparation du détecteur : Placer le détecteur à une distance de travaille fixe de 30mm (± 3 mm) pour obtenir la précision maximale de détection. Le détecteur devra être placé transversalement au sens de passage de l'objet à détecter.</p>
 <p>Autoteach-Vorgang einleiten: Autoteach-Taste drücken (min. 2 Sek.) bis Status-LED (gelb) leuchtet.</p>	<p>Starting auto-teach procedure: Press auto-teach key for a min. of 2 sec. until the yellow LED lights up</p>	<p>Pour démarrer la procédure d'auto-apprentissage: Maintenir la touche Teach au moins 2 sec. jusqu'à ce que la LED jaune s'illumine.</p>
 <p>Autoteach-Vorgang ausführen: Objektabhängiges Lernzeitfenster von 2-4 Sek. wird geöffnet. Möglichst viele, jedoch min. zwei Marken durch den aktiven Bereich führen. Schnelles Blinken der Status-LED (gelb) signalisiert den Autoteach-Vorgang. Der Sensor schaltet danach automatisch in den Betriebsmodus.</p>	<p>Executing auto-teach procedure An object-depending time window will open for 2-4 sec. Guide as many labels as possible (min. 2) through the active zone. Quick flashing of the yellow status LED signals the auto-teach procedure. Afterwards the sensor automatically switches into operating mode.</p>	<p>Pour exécuter la procédure d'auto-apprentissage: Une fenêtre d'apprentissage de 2 à 4 sec. sera ouverte en fonction de l'objet à détecter. Il faut effectuer un maximum de détection (au moins 2) à travers la zone active. Un clignotement jaune indique la procédure d'apprentissage. Une fois terminé, le détecteur retourne en mode de fonctionnement.</p>
 <p>Fernteach-Vorgang ausführen: Signalspannung 6...35V für den Zeitraum der Detektion an T anlegen. Möglichst viele, jedoch min. zwei Marken durch den aktiven Bereich führen. Schnelles Blinken der Status-LED (gelb) signalisiert den Fernteach-Vorgang. Der Sensor schaltet nach Abnehmen der Signalspannung in den Betriebsmodus.</p>	<p>Starting remote-teach procedure Connect signal voltage 6...35V during the period of detection to T. Guide as many labels as possible (min. 2) through the active zone. Quick flashing of the yellow status LED signals the remote-teach procedure. Sensor switches after reduction of signal-strength to operational mode.</p>	<p>Démarrage de la procédure d'apprentissage à distance : Raccorder la borne T à l'alimentation (6...35V) durant la période de détection. Il faut effectuer un maximum de détection (au moins 2) à travers la zone active. Un clignotement jaune indique la procédure d'apprentissage à distance. Le détecteur retourne en mode de fonctionnement après que le signal sur la borne T disparaît.</p>
 <p>Status-LED Anzeige: Status-LED blinkt: 2x: Autoteach-Vorgang erfolgreich abgeschlossen. 4x: Objekt wurde nicht optimal erfasst, best möglicher Schaltpunkt wird gesetzt.</p>	<p>LED display: Status-LED flashing: 2x: Remote teaching successfully completed 4x: Object was not optimally detected, best possible switching point is set.</p>	<p>Indications LED: La LED d'état clignote : 2x: la procédure d'auto-apprentissage s'est déroulée avec succès. 4x: l'objet n'a pas été détecté de façon optimale, le meilleur point de détection sera choisi.</p>
 <p>Umschaltung NO/NC: Autoteachtaste min. 6 Sek. drücken, der Ausgang wird umgeschaltet. 2x blinken der Status-LED signalisiert den Schaltvorgang.</p>	<p>Switchover NO/NC: Press auto-teach key for min. 6 sec. and output will switch. 2 x flashing of the status LED signals the switching process.</p>	<p>Mode de fonctionnement NO/NC : Maintenir la touche Teach au moins 6 sec. jusqu'à ce que la sortie commute. La LED d'état clignote 2 fois indiquant le processus de commutation.</p>
 <p>Autoteach-Taste verriegeln: Signalspannung < 1 V an T.</p>	<p>Lock auto-teach button: Signal voltage < 1 V to T.</p>	<p>Verrouillage de la touche Teach : Appliquer une tension <1 V sur la borne T.</p>