



**OGL 55/55 P2L-IBS**  
**Hochleistungs-Winkellichtschranke**  
**High Performance Angled Light Barrier**  
**Fourche optique angulaire haute performance**




di-soric GmbH & Co. KG  
Steinbeisstraße 6  
DE-73660 Urbach  
Fon: +49 (0) 71 81 / 98 79 - 0  
Fax: +49 (0) 71 81 / 98 79 - 179  
info@di-soric.com  
www.di-soric.com

204186



BN = braun/brown/marron  
BK = schwarz/black/noir  
BU = blau/blue/bleu




NFPA 79 Applications only. For adapters providing field wiring means refer to product information or customer support.  
IND. CONT. EQ. 29W7  
Enclosure Type 6  
Supply Class 2



**Sicherheitshinweis**  
Diese Geräte sind nicht zulässig für Sicherheitsanwendungen, insbesondere bei denen die Sicherheit von Personen von der Gerätetfunktion abhängig ist.  
Der Einsatz der Geräte muss durch Fachpersonal erfolgen.  
Reparatur nur durch di-soric.

**Safety instructions**  
The Instruments are not to be used for safety applications, in particular applications in which safety of persons depends on proper operation of the instruments.  
These instruments shall exclusively be used by qualified personnel.  
Repair only by di-soric.

**Instructions de sûreté**  
La mise en œuvre de ces appareils doit être effectuée par du personnel qualifié. Ils ne doivent pas être utilisées pour des applications dans lesquelles la sécurité des personnes dépend du bon fonctionnement du matériel.  
La réparation est effectuée uniquement par di-soric.



## Hochleistungs-Winkellichtschranke

Verschmutzungsanzeige LED rot Dauersignal:  
Der Sensor arbeitet mit geringer Funktionsreserve,  
für einen zuverlässigen Betrieb empfehlen wir das  
Reinigen der Optiken mit einem weichen Tuch.

## High Performance Angled Light Barrier

Contamination indication LED red permanent signal:  
The sensor is working with a small function reserve,  
for reliable operation we recommend to clean the  
optics with a soft cloth.

## Fourche optique angulaire haute performance

LED rouge d'indication de contamination allumée en permanence :  
Le détecteur fonctionne avec une faible réserve de signal, pour un fonctionnement optimal nous recommandons de nettoyer les optiques avec un chiffon doux.