




OBSR 60 M 30 G8-T4
Optischer Bewegungssensor
Optical Movement Sensor
Détecteur optique de mouvement


di-soric GmbH & Co. KG
 Steinbeisstraße 6
 DE-73660 Urbach
 Fon: +49 (0) 71 81 / 98 79 - 0
 Fax: +49 (0) 71 81 / 98 79 - 179
 info@di-soric.com
 www.di-soric.com

209559



BK = schwarz/black/noir
 BN = braun/brown/marron
 WH = weiß/white/blanc
 BU = blau/blue/bleu



mm (typ.)

Technische Daten (typ.)	Technical data (typ.)	Caractéristique techniques	+20°C, 24V DC
Sendelicht	Emitted light	Type de lumière	Infrarot-Laser/Infrared laser/Laser infrarouge, 850 nm
Betriebsspannung	Service voltage	Tension d'alimentation	10 ... 30 V DC
Eigenstromaufnahme	Internal power consumption	Courant absorbé	30 mA
Schaltausgang	Switching output	Sortie de commutation	Gegentakt (2x)/Push pull (2x)/Push-pull (2x), 150 mA
Umgebungstemperatur	Ambient temperature	Température d'utilisation	+5 ... +45 °C
Schutzart	Protection class	Indice de protection	IP 67
Schutzklasse	Protection degree	Classe de protection	III, Betrieb an Schutzkleinspannung/III, operation on protective low voltage/III, Répond au domaine de la basse tension (BT)



Laserklasse 1 Produkt
 IEC 60825-1:2007
 Entspricht 21 CFR, Part 1040.10
 mit Ausnahme der Abweichungen gemäß
 Laser Notice No. 50, Juni 2007

Class 1 Laser Product
 IEC 60825-1:2007
 Is equivalent to 21 CFR, Part 1040.10
 With exception of modification according to Laser
 Notice No. 50, June 2007







Produit laser de classe 1
 IEC 60825-1:2007
 Conforme à la réglementation 21 CFR, Part 1040.10
 À l'exception des modifications de la notice Laser No.
 50, Juin 2007



Sicherheitshinweis
 Nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch kann
 zur Aussetzung schädlicher Laserstrahlung
 führen. Unfallverhütungsvorschriften und
 Laserklasse beachten. Diese Geräte sind
 nicht zulässig für Sicherheitsanwendungen,
 insbesondere bei denen die Sicherheit von
 Personen von der Gerätet Funktion abhängig
 ist. Der Einsatz der Geräte muss durch
 Fachpersonal erfolgen.

Safety instructions
 Improper use may result in hazardous radiation
 exposure. Pay attention to accident prevention rules
 and laser class. The instruments are not to be used for
 safety applications, in particular applications in which
 safety of persons depends on proper operation of the
 instruments. These instruments shall exclusively be
 used by qualified personnel.

Instructions de sécurité
 Une utilisation inadéquate peut engendrer une
 exposition dangereuse aux radiations. Respecter les
 instructions de sécurité et les classes des lasers. La
 mise en œuvre de ces appareils doit être effectuée par
 du personnel qualifié. Ils ne doivent pas être utilisés
 pour des applications dans lesquelles la sécurité des
 personnes dépend du bon fonctionnement du matériel.



Optischer Bewegungssensor

Allgemeine Hinweise!

Optischer Sensor zur Erkennung der Bewegungsrichtung in den Achsen X und Y.

Fremdlicht:

Starkes Fremdlicht im Erfassungsbereich des Empfängers vermeiden.

Optical Movement Sensor

General notes!

An optical sensor for detecting the direction of movement along the axes X and Y.

Ambient light:

Avoid strong ambient shining into the detection range of the receiver.

Détecteur optique de mouvement

Informations générales !

Un capteur optique pour détecter le sens de déplacement long des axes X et Y.

Lumière ambiante :

Éviter les lumières intenses dans le champ du récepteur.

Mechanische Belastungen:

Der Sensor ist gegen mechanische Belastungen z.B. Stöße und Schläge zu schützen.

Der Sensor darf in beliebiger Einbaurahmen montiert werden, hierbei ist eine erschütterungsfreie und schwingungsdämpfende Montage zu beachten. Alle gerätespezifischen Angaben zu Anschluss und Betrieb sind zu beachten.

Mechanical loads:

The sensor has to be protected against mechanical stress for example shocks and impacts.

The sensor can be mounted in any position, however a vibration-free or vibration-dampening assembly must be observed.

Please consider all device-specific details covering connection and operation.

Charges mécaniques :

Le capteur doit être protégé contre les chocs et impacts.

Le capteur peut être monté dans toutes les positions, toutefois, le montage devra se faire sans vibrations. Vérifier les détails techniques concernant le raccordement et le fonctionnement du produit.

Temperaturbereich:

Der Betrieb außerhalb dem angegebenen Temperaturbereich ist nicht zulässig.

Temperature range:

Operation outside the specified temperature range is not allowed.

Plage de température :

Le fonctionnement en dehors de la plage définie n'est pas autorisé.

Sensor an Versorgungsspannung anlegen.

Sensor unter Beachtung des zulässigen Arbeitsabstands von 30 ± 10 mm plan zur Detektionsachse montieren.

Connect the sensor to supply voltage.

Evenly mount the sensor to the detection axis as per the allowed working distance of 30 ± 10 mm.

Raccorder le capteur à la tension d'alimentation.

Monter le capteur sur l'axe de détection en respectant la distance de travail autorisée de 30 ± 10 mm.

Detektionsachse wählen:

Die Auswahl der Achsen erfolgt über den Wahlschalter der XY-Achse.

Selection of the detection axis:

By means of the selector switch of the XY-axis the axis can be selected.

Sélection de l'axe de détection :

Le sélecteur de mode de l'axe XY permet de sélectionner l'axe.

Ausgabe der Bewegungsrichtung (positiv/negativ):

Positive Bewegungsrichtung: Ausgang 1 (Pin 4)

Negative Bewegungsrichtung: Ausgang 2 (Pin 2)

Output of the movement direction (positive/negative):

Positive movement direction: Output 1 (Pin 4)

Negative movement directions: Output (Pin 2)

Sortie de la direction du déplacement (positive/négative) :

Direction positive du déplacement : Sortie 1 (borne 3)

Directions négatives du déplacement : Sortie (borne 2)

LED Anzeige der Bewegungsrichtung:

Die Bewegungsrichtung der gewählten Achse wird anhand der nebenstehenden Grafik angezeigt.

LED display of (for) the movement direction:

The movement direction of the selected axis will be displayed as per the adjacent graph

Affichage DEL de (pour) la direction du déplacement :

La direction du déplacement de l'axe sélectionné sera affichée comme sur le graphique ci-contre

Stillstandsempfindlichkeit:

Mit dem Einsteller „Sens.“ wird die Stillstandsempfindlichkeit, –ab welcher Geschwindigkeit wird eine Bewegung in positiver/negativer Richtung erkannt, eingestellt.

Die einstellbare Signalgrenze ist symmetrisch zum Stillstand angeordnet.

Downtime (Standstill) sensitivity:

By adjusting „Sens.“ the downtime (standstill) sensitivity will be set, meaning, at which a speed a movement in positive/negative direction shall be detected/set. The adjustable signal limit is set/arranged/positioned symmetrical to the downtime (standstill)

Sensibilité à l'indisponibilité (arrêt) :

Le réglage de « Sens. » permet de régler la sensibilité à l'indisponibilité (arrêt), ce qui signifie la vitesse à laquelle un déplacement dans le sens positif/négatif devra être détecté/réglé.

La limite de signal réglable est réglée/disposée/positionnée de manière symétrique par rapport à l'indisponibilité (arrêt)

Impulsverlängerung (Time) 1 ... 1000 ms:

Mit dem Einsteller „Impulsverlängerung“ (Time) kann für die Ausgänge 1 und 2 eine Impulsverlängerung eingesetzt werden. Diese ist für beide Ausgänge gleich.

Hinweis!

Eine zu groß eingestellte Impulsverlängerung führt bei oszillierenden Bewegungen zum Schalten beider Ausgänge.

Pulse stretching (Time) 1 ... 1000 ms:

By adjusting „Pulse stretching“ (Time) for the outputs 1 and 2 a pulse stretching can be set. This pulse stretching will be for both outputs the same.

Please note!

When the pulse stretching is set too high, this can result in a switching of both outputs, when the movements are oscillating.

Prolongation de l'impulsion (durée) 1 ... 1000 ms: Le réglage « Pulse stretching » (durée) pour les sorties 1 et 2 permet de régler la prolongation de l'impulsion. Cette prolongation de l'impulsion est identique pour les deux sorties.

Attention !

Si la prolongation de l'impulsion est réglée sur une valeur trop élevée, ceci peut entraîner une commutation des deux sorties en cas d'oscillation des mouvements.

Pflegehinweis:

Die optischen Scheiben sind mit einem weichen, staubfreien Tuch zu reinigen.

Care instructions:

The optical plate should be cleaned with a soft, lint-free cloth.

Précautions :

Le nettoyage de l'optique devra se faire avec un chiffon doux non pelucheux.