



# DipFit P CLA 140

## Погружная арматура для датчиков проводимости

### Инструкция по эксплуатации



Высокое качество  
от Endress+Hauser



ISO 9001

**Endress+Hauser**

Nothing beats know-how





## Содержание

<b>1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ .....</b>	<b>2</b>
1.1 Условные обозначения.....	2
1.2 Хранение и транспортировка .....	2
1.3 Распаковка .....	2
1.4 Вывод из эксплуатации, упаковка, утилизация.....	2
1.5 Код заказа.....	3
<b>2 БЕЗОПАСНОСТЬ.....</b>	<b>4</b>
2.1 Применение по назначению.....	4
2.2 Примечания по технике безопасности .....	4
2.3 Установка, ввод в эксплуатацию и эксплуатация.....	4
2.4 Контроль и меры предосторожности .....	5
2.5 Примечания для монтажа в системах, находящихся под давлением .....	5
<b>3 МОНТАЖ.....</b>	<b>6</b>
3.1 Измерительная система.....	6
3.2 Размеры.....	7
<b>3.3 МОНТАЖ АРМАТУРЫ .....</b>	<b>9</b>
3.4 Монтаж и присоединение датчика .....	10
<b>4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ .....</b>	<b>11</b>
4.2 Текущее обслуживание .....	12
<b>5 АКСЕССУАРЫ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ .....</b>	<b>13</b>
<b>6 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ .....</b>	<b>14</b>

## 1      Общая информация

### 1.1    Условные обозначения



#### Предупреждение!

Этот символ предупреждает об опасности. Несоблюдение этих предупреждений может повлечь за собой тяжелые травмы или повреждение оборудования.



#### Примечание

Этот символ указывает на важную информацию. Игнорирование этой информации может привести к неисправной работе.

### 1.2    Хранение и транспортировка

Упаковочный материал, используемый для хранения и транспортировки прибора, должен обеспечивать защиту от ударов и от влажности. Оптимальная защита обеспечивается при использовании оригинальных упаковочных материалов.

Необходимо обеспечить соответствие условиям окружающей среды (см. "Технические данные").

### 1.3    Распаковка

Убедитесь в сохранности упаковки и содержимого. В случае обнаружения повреждений проинформируйте о них почтовое отделение или грузоперевозчика. Обеспечьте сохранность поврежденных изделий, пока вопрос не будет разрешен.

Проверьте комплектность поставки и соответствие сопроводительным документам и вашему заказу (тип и исполнение заказа см. на заводской шильде).

В поставку входят:

- арматура CLA140;
- инструкция по эксплуатации ВА 179С/07/ru.

Сохраните оригинальную упаковку для дальнейшего хранения или перевозки оборудования.

В случае возникновения вопросов обратитесь к поставщику или в региональное торговое представительство Endress+Hauser (адреса см. на задней обложке настоящей инструкции по эксплуатации).

### 1.4    Вывод из эксплуатации, упаковка, утилизация

Надлежащим образом упакуйте арматуру для дальнейшего повторного использования. Оптимальная защита обеспечивается при использовании оригинальных упаковочных материалов. Соблюдайте местные стандарты утилизации.

## 1.5 Код заказа

Вариант исполнения арматуры можно определить по коду заказа на заводской шильде.




Рис. 1.1 Заводская шильда арматуры CLA 140

### Погружная арматура DipFit P CLA140

#### Материал арматуры

- 2 PVDF
- 3 Нержавеющая сталь 1.4404 (316L)

#### Держатель измерительного модуля

- A Резьбовое соединение G ¾ для датчика CLS 50

#### Глубина погружения (с датчиком\*)

- 1 500 мм
- 2 1000 мм
- 3 1500 мм
- 4 2000 мм
- 5 2500 мм

#### Присоединение к процессу

- A Без фланца
- B Фланец DN 80 PN 16
- D Фланец ANSI 3 дюйма, 150 фунтов
- E Фланец JIS 10K 80A

#### Материал уплотнения

- 1 EPDM
- 2 Viton
- 3 Chemraz
- 4 Fluoraz

#### Оборудование

- 10 Стандартное оборудование
- 20 Десиликонизированная арматура
- 30 Сертификат 3.1. В согласно стандарту EN 10204

CLA 140 -

Полный код заказа

\* Измерительный модуль не входит в поставку



## 2 Безопасность

### 2.1 Применение по назначению

Арматура CLA 140 предназначена для установки датков проводимости в резервуарах.

Благодаря особой конструкции арматура может использоваться в системах с высоким давлением (см. раздел "Технические данные").

Оператор несет ответственность за соблюдение следующих правил безопасности:

- Правила взрывозащиты
- Правила монтажа
- Рабочие условия для прибора и его материалов
- Местные стандарты и нормы

### 2.2 Примечания по технике безопасности

Арматура CLA 140 изготовлена для безопасной эксплуатации согласно современным требованиям инженерных технологий и соответствует действующим нормам и европейским стандартам (см. "Технические данные").

Тем не менее, при неправильном использовании или по применению не по назначению, прибор может представлять опасность, например, вследствие неправильного монтажа или неподходящих рабочих условий.



#### Предупреждение

- Использование данной арматуры способом, отличным от описанного в данной инструкции, может подвергнуть риску безопасность и функциональность измерительной системы и, следовательно, является недопустимым.
- Примечания и предупреждения в настоящей инструкции по эксплуатации должны соблюдаться неукоснительно.

### 2.3 Установка, ввод в эксплуатацию и эксплуатация



#### Предупреждение

- Установка, подключение к электрической сети, ввод в эксплуатацию и эксплуатация измерительной системы должна осуществляться только квалифицированным специалистами, имеющими на это разрешение оператора системы.
- Специалисты должны ознакомиться с инструкциями по эксплуатации прибора и строго соблюдать все установленные предписания.
- При использовании арматуры во взрывоопасной среде следование действующим стандартам является обязательным.
- Перед включением системы убедитесь, что все присоединения установлены правильно.
- Нельзя использовать поврежденную арматуру, представляющую собой опасность. Ее следует четко обозначить как неисправную.
- Все работы по устранению неисправностей должны выполняться исключительно квалифицированным персоналом, имеющим соответствующее разрешение на выполнение подобных работ.
- Если исправить поломку невозможно, арматуру следует вывести из обслуживания и предотвратить ее самопроизвольный запуск.
- Ремонтные работы должны производиться непосредственно производителем или региональным торговым представительством Endress+Hauser.



## 2.4 Контроль и меры предосторожности

### Меры предосторожности

Необходимо предохранять арматуру от механических повреждений. Благодаря используемым материалам арматура устойчива к воздействию различных сред.

## 2.5 Примечания для монтажа в системах, находящихся под давлением



### Предупреждение

- Превышение максимального рабочего давления, определенного для арматуры, не допустимо.
- Перед установкой или удалением арматуры необходимо снизить давление в системе.
- Необходимо проверить соединения и линии через равные промежутки на предмет протечки.



## 3 Монтаж

### 3.1 Измерительная система

Полная измерительная система состоит из следующих элементов:

- погружная арматура DipFit P CPA 140;
- датчик, например, CLS 50 с кабелем;
- преобразователь проводимости, например, Mycom CLM 152

#### Дополнительные элементы:

- клеммная коробка VBM и измерительный кабель CLK 5 (в разобранном виде) для удлинения измерительного кабеля.





Рис. 3.1


### 3.2 Размеры

	Фланец		
	DN 80 PN 16	ANSI 3" 150 фунтов	JIS 10K 80A
$\varnothing D$	200	190,5	185
$\varnothing k$	160	152,4	150
$\varnothing d_2$	18	19	19
b	20	23,8	18
$\varnothing a$	63,5	63,5	63,5
Болты	M 16	M 16	M 16
Отверстия	8	4	4



Размеры фланца для арматуры из нержавеющей стали

Рис 3.2 GF-FL.CDR



Размеры арматуры из нержавеющей стали:

- 1 Головная часть арматуры
- 2 Кабельный уплотнитель Pg 13,5
- 3 Глухой фланец
- 4 Держатель датчика
- 5 Плоское уплотнение
- 6 Датчик CLS 50 (не входит в поставку)
- 7 Разъем Pg 16
- 8 Винты подъемные
- 9 Лыски под гаечный ключ 55
- 10 Фильтр Goretex
- 11 Винты M4


LA140-01.CDR

Рис 3.3



Рис 3.4

Размеры свободного фланца для арматуры из PVDF




	DN 80 PN 16	Фланец ANSI 3" 150 фунтов	JIS 10K 80A
$\varnothing$ D	200	200	185
$\varnothing$ k	160	152	150
$\varnothing$ d2	18	19	19
b	22	22	18
$\varnothing$ a	110	110	110
Болты	M 16	M 16	M 16
Отверстия	8	4	4

Рис 3.5

Размеры арматуры из PVDF:

- 1 Головная часть арматуры
- 2 Кабельный уплотнитель Pg 13,5
- 3 Свободный фланец
- 4 Держатель датчика
- 5 Плоское уплотнение
- 6 Датчик проводимости CLS 50 (не входит в поставку)
- 7 Разъем Pg 16
- 8 Лыски под гаечный ключ 55
- 9 Фильтр Goretex
- 10 Винты M4)

Рис. 3.5



### 3.3 Монтаж арматуры

Глубина погружения погружной арматуры в резервуаре должна обеспечивать погружение датчика в измеряемую среду каждый раз, в том числе и при минимальном уровне среды.

#### Монтаж арматуры

- Предварительно установите датчик (см. главу 3.4).
- Поместите арматуру в резервуар через отверстие.
- Привинтите фланец. Винты предоставляются эксплуатирующей стороной.
- Для облегчения монтажа исполнения из нержавеющей стали можно использовать ввертные подъемные петли (например, для крана).

#### Удаление арматуры

- Ослабьте болты на фланце.
- Удалите арматуру из среды вместе с фланцем.



#### Предупреждение

- Перед монтажом или удалением арматуры необходимо понизить давление в резервуаре
- Давление среды в резервуаре не должно превышать максимального давления, определенного для погружной арматуры и датчика.




#### Примечание

- Расстояние от стенки резервуара при использовании датчика CLS 50 должно составлять не менее 30 мм. Если расстояние менее 30 мм, необходимо соответствующим образом скорректировать монтажный коэффициент в преобразователе.



## 3.4 Монтаж и присоединение датчика



Установка и подключение измерительного уровня

Рис 3.6



## Примечание

- Смажьте держатель датчика перед установкой в арматуру.
- Закройте неиспользуемые кабельные входы с помощью заглушек Pg.
- Плоское уплотнение между датчиком и держателем поставляется в комплекте с датчиком.

## 4 Техническое обслуживание

Загрязнение датчика может привести к снижению точности измерения вплоть до полной потери функциональности датчика, например, по следующим причинам.

- Наслоения внутри датчика могут привести к неточности измерений вследствие изменения константы ячейки;

### 4.1 Очистка

Очистку датчика необходимо проводить:

- регулярно по необходимости в процессе эксплуатации.

Очистку датчика необходимо проводить вручную.

Чтобы обеспечить надежность измерения, необходимо регулярно чистить датчик. Частота и интенсивность очистки зависят от среды, в которой проводятся измерения.

#### Выбор чистящих средств

Выбор чистящего средства зависит от типа загрязнения. Наиболее часто встречающиеся типы загрязнения и соответствующие чистящие средства приведены в следующей таблице:



#### Примечание

- Не используйте абразивные очищающие материалы для очистки датчика. Это может повредить поверхность датчика.

#### Очистка вручную

Все части, входящие в контакт со средой, например датчик, держатель датчика и трубку арматуры, следует регулярно очищать.

- Удалите слабые загрязнения с помощью подходящего чистящего средства.
- Для удаления более стойких загрязнений используйте мягкую щетку и подходящее чистящее средство.
- Стойкие загрязнения следует отмачивать в моющей жидкости.

Тип загрязнения	Чистящее средство
Жир, смазка, масло	Моющие средства либо органические растворители, смешивающиеся с водой (например, спирт)
Известковые отложения или пленки гидроксидов металлов:	3%-ый раствор HCl
Сульфидные отложения вследствие реакций осаждения	Смесь 3%-ого раствора HCl с 1%-ым раствором Titripex (ЭДТА)
Белковые отложения (пищевая промышленность)	Насыщенный раствор пепсина в 3% HCl



## 4.2 Текущее обслуживание

Погружная арматуры DipFit P CLA 140 не требует значительного обслуживания. Однако для обеспечения безопасной работы необходимы следующие действия по текущему техническому обслуживанию:

- удаление поврежденных деталей арматуры;
- поддержание чистоты уплотнительных колец и уплотнительных поверхностей;
- смазка уплотнительных колец;
- регулярный осмотр уплотнительных колец и их замена с соответствующей периодичностью;
- удаление налета по мере необходимости.

## 5 Аксессуары и запасные части

Для отдельного заказа доступны следующие дополнительные принадлежности:

- датчик CLS 50
- Удлинительный кабель CLK 5  
Не присоединенный измерительный кабель  
(заказывается по метражу)  
Номер заказа 50085473
- Клеммная коробка VBM:  
Клеммная коробка предназначена для удлинения кабельного соединения между датчиком и прибором; литой алюминий;  
размеры: 125 × 80 × 35 (Д × Ш × В); в комплект входят 10 внутренних высокоомных клеммных блоков; уровень защиты IP 65
  - для применения во взрывобезопасных зонах  
Номер заказа 50003987
  - для применения во взрывоопасных зонах (Зона 1)  
Номер заказа 50003991

Для повторного заказа доступны следующие запасные части:

### Наборы уплотнительных колец

Материал уплотнения	Номер заказа
EPDM	51500064
Viton	51500065
Chemraz	51500066
Fluoraz	51500067

## 6 Технические данные

### Общие характеристики

Изготовитель	Endress+Hauser
Обозначение	DipFit P CLA140

### Монтаж

Глубина погружения	500 ... 2500 мм
Количество монтажных позиций для датчика	1x G %
Требуемый монтажный диаметр	DN 80
Кабельный ввод	Разъемы 1 x Pg 13.5, 2 x Pg 16
Степень защиты	IP 65

### Сборка

A	Без фланца
Б	Фланец DN 80 PN 16
В	Фланец ANSI 3 дюйм, 150 фунтов
Г	Фланец JIS 10K 80A

### Вес

PVDF (500 мм/2500 мм)	приблизительно 2,5 кг/приблизительно 3,0 кг
Нержавеющая сталь 1.4404 (500/2500 мм)	приблизительно 8 кг/приблизительно 12 кг

### Материалы в контакте со средой

Погружная трубка	PVDF/нержавеющая сталь 1.4404
Уплотнительные кольца	EPDM/Viton/Chemraz/Fluoraz
Держатель датчика	PVDF/нержавеющая сталь 1.4404

### Материалы не в контакте со средой

Защитная крышка	PP-GF 20
Свободный фланец	UP-GF (исполнение из PVDF)
Вертные подъемные петли	Нержавеющая сталь 1.4301

### Рабочие данные

Рабочее давление	
Исполнение из PVDF	Макс. 6 бар (при 20 °C)
Исполнение из нержавеющей стали 1.4404	Макс. 10 бар
Рабочая температура	
Исполнение из PVDF	0 ... +120 °C
Исполнение из нержавеющей стали 1.4404	-15 ... +150 °C (EPDM 140 °C)

Может быть изменено




Рис 6.1 Диаграмма давления/температуры



#### Примечание

Эксплуатационные ограничения всей системы определяются эксплуатационными ограничениями используемых компонентов (арматура, датчики, кабели, аксессуары и т.д.).

## 7 Указатель

<b>С</b>	
CLS 50 .....	8, 11, 15
<b>А</b>	
аксессуары .....	15
арматура PVDF .....	10
арматура из нержавеющей стали .....	9
<b>Б</b>	
безопасность .....	6
<b>В</b>	
ввертные подъемные петли .....	9, 10, 11, 17
взрывозащита .....	6
взрывоопасная среда .....	6
вопросы .....	4
выбор чистящих средств .....	13
вывод из эксплуатации .....	4
<b>Г</b>	
глухой фланец .....	10
головная часть арматуры .....	10
<b>Д</b>	
давление .....	11, 17
диаграмма давления/температуры .....	17
<b>Е</b>	
европейские стандарты .....	6
<b>З</b>	
загрязнение .....	13
загрязнения .....	13
запасные части .....	15
запуск .....	6
<b>И</b>	
измерительная система .....	8
измерительный кабель .....	8
датчик CLS 50 .....	8, 11, 15
датчик проводимости CLS50 .....	8, 10
интервалы очистки .....	13
исполнение арматуры .....	5
<b>К</b>	
клеммная коробка .....	8, 15
код заказа .....	5
комплектность поставки .....	4
<b>М</b>	
максимальное рабочее давление .....	7
материал уплотнения .....	15
меры предосторожности .....	7
минимальный уровень среды .....	11
монтаж .....	6, 8, 12
монтаж арматуры .....	11
монтаж арматуры .....	11
монтажный коэффициент .....	11
<b>Н</b>	
неразъемный кабель .....	8, 10
<b>О</b>	
Общая информация .....	4

общие примечания по технике безопасности .....	6
опасности .....	4
оригинальные упаковочные материалы .....	4
очищающие материалы .....	13
<b>П</b>	
плоское уплотнение .....	9, 10, 12
поверхность уплотнения .....	13
повреждение .....	4, 14
покрытия .....	13
полная измерительная система .....	8
правила взрывозащиты .....	6
правила монтажа .....	6
применение по назначению .....	6
примечания по технике безопасности .....	6
присоединение датчика .....	12
<b>Р</b>	
рабочее давление .....	7
рабочие условия .....	6
размеры .....	9
размеры фланца .....	10
распаковка .....	4
расстояние от стенки резервуара .....	11
ремонт .....	6
руководство по очистке .....	13
<b>С</b>	
символы .....	4
системы, находящиеся под давлением .....	7
<b>Т</b>	
текущее обслуживание .....	14
температура .....	17
технические данные .....	16
техническое обслуживание .....	13
транспортировка .....	4
<b>У</b>	
удаление арматуры .....	11
удлинение измерительного кабеля .....	8
упаковка .....	4
упаковка для хранения .....	4
уплотнительное кольцо .....	15
уплотнительные кольца .....	14
условия окружающей среды .....	4
условные обозначения .....	4
установка датчика .....	12
утилизация .....	4
<b>Ф</b>	
фильтр Goretex .....	9, 10
<b>Х</b>	
хранение .....	4
<b>Ч</b>	
чистящее средство .....	13
<b>Э</b>	
эксплуатация .....	6
электрическое подключение .....	12

## **Европа**

### **Австрия**

Endress+Hauser Ges.m.b.H.  
Вена  
Тел. (01) 8 80 56-0, Факс (01) 8 80 56-35

### **Белоруссия**

Белоргситез  
Минск  
Тел. (0172) 26 31 66, Факс (01 72) 263111

### **Бельгия/Люксембург**

Endress+Hauser S.A./N.V.  
Брюссель  
Тел. (02) 2 48 06 00, Факс (02) 2 48 05 53

### **Болгария**

INTERTECH-AUTOMATION  
София  
Тел. (02) 652809, Факс (02) 652809

### **Хорватия**

Endress+Hauser GmbH+Co.  
Загреб  
Тел. (01) 6 60 14 18, Факс (01) 6 60 14 18

### **Кипр**

I+G Electrical Services Co. Ltd.  
Никосия  
Тел. (02) 484788, Факс (02) 484690

### **Чешская республика**

Endress+Hauser GmbH+Co.  
Прага  
Тел. (026) 6784200, Факс (026) 6784179

### **Дания**

Endress+Hauser A/S  
Себорг  
Тел. (31) 673122, Факс (31) 673045

### **Эстония**

Eli-Aqua  
Тарту  
Тел. (7) 42 27 26, Факс (7) 42 27 27

### **Финляндия**

Endress+Hauser Oy  
Эспоо  
Тел. (90) 8 59 61 55, Факс (90) 8 59 60 55

### **Франция**

Endress+Hauser  
Huningue  
Тел. 89 69 67 68, Факс 89 69 48 02

### **Германия**

Endress+Hauser Meßtechnik GmbH+Co.  
Вайль-на-Рейне  
Тел. (07621) 975-01,  
Факс (07621) 975-5 55

### **Великобритания**

Endress+Hauser Ltd.  
Манчестер  
Тел. (0161) 2 86 50 00,  
Факс (0161) 9 98 18 41

### **Греция**

I & G Building Services Automation S.A.  
Афины  
Тел. (01) 9 24 15 00, Факс (01) 9 22 17 14

### **Венгрия**

Mile Ipari-Elektro  
Будапешт  
Тел. (01) 2 61 55 35, Факс (01) 2 61 55 35

### **Исландия**

Vatnshreinsun HF  
Рейкьявик  
Тел. (05) 889616, Факс (05) 889613

### **Ирландия**

Flomeaco Company Ltd.  
Килдэр  
Тел. (045) 86 86 15, Факс (045) 86 81 82

### **Италия**

Endress+Hauser Italia S.p.A.  
Чернуско-суль-Навильо, Милан  
Тел. (02) 92106421, Факс (02) 92107153

### **Латвия**

Raita Ltd.  
Рига  
Тел. (02) 2547 95, Факс (02) 7 258933

### **Литва**

Agava Ltd.  
Каунас  
Тел. (07) 202410, Факс (07) 207414

### **Нидерланды**

Endress+Hauser B.V.  
Наарден  
Тел. (035) 6958611, Факс (035) 6958825

## **Норвегия**

Endress+Hauser A/S  
Транбю  
Тел. (0 32) 8510 85, Факс (0 32) 8511 12

## **Польша**

Endress+Hauser Polska Sp. z o.o.  
Варшава  
Тел. (0 22) 72010 90, Факс (0 22) 7 2010 85

## **Португалия**

Tecnisis - Tecnica de Sistemas Industriais  
Лиссабон  
Тел. (01) 4172637, Факс (01) 4185278

## **Румыния**

Romconseng SRL  
Бухарест  
Тел. (01) 4101634, Факс (01) 4101634

## **Россия**

ООО «Эндресс+Хаузер»  
РФ, 117105, г. Москва,  
Варшавское шоссе, д. 35,  
стр. 1

Тел. +7 (495) 783 28 50

Факс +7 (495) 783 28 55

[info@ru.endress.com](mailto:info@ru.endress.com)  
[www.ru.endress.com](http://www.ru.endress.com)

## **Словакия**

Transcom Techniks.r.o.  
Братислава  
Тел. (7) 521 31 61, Факс (7) 521 31 81

## **Словения**

Endress+Hauser D.O.O.  
Любляна  
Тел. (061) 1 5922 17, Факс (061) 1 5922 98

## **Испания**

Endress+Hauser S.A.  
Барселона  
Тел. (93) 4803366, Факс (93) 4733839

## **Швеция**

Endress+Hauser AB  
Соллентуна  
Тел. (08) 6261600, Факс (08) 626 9477

## **Швейцария**

Endress+Hauser AG  
Райнай/Базель 1  
Тел. (061) 7156222, Факс (061) 711 1650

## **Турция**

Intek Endüstriyel Ölçü ve Kontrol Sistemleri  
Стамбул  
Тел. (02 12) 2 7513 55,  
Факс (02 12) 2 66 27 75

## **Украина**

Industria Ukratna  
Киев  
Тел. (44) 2 685213, Факс (44) 268 5213

## **Югославия**

Meris d.o.o.  
Белград  
Тел. (11) 4442966, Факс (11) 430043

## **Греция**

I & G Building Services Automation S.A.  
Афины  
Тел. (01) 9 24 15 00, Факс (01) 9 22 17 14

## **Венгрия**

Mile Ipari-Elektro  
Будапешт  
Тел. (01) 2 61 55 35, Факс (01) 2 61 55 35

## **Исландия**

Vatnshreinsun HF  
Рейкьявик  
Тел. (05) 889616, Факс (05) 889613

## **Ирландия**

Flomeaco Company Ltd.  
Килдэр  
Тел. (045) 86 86 15, Факс (045) 86 81 82

## **Италия**

Endress+Hauser Italia S.p.A.  
Чернуско-суль-Навильо, Милан  
Тел. (02) 92106421, Факс (02) 92107153

## **Латвия**

Raita Ltd.  
Рига  
Тел. (02) 2547 95, Факс (02) 7 258933

## **Литва**

Agava Ltd.  
Каунас  
Тел. (07) 202410, Факс (07) 207414

## **Нидерланды**

Endress+Hauser B.V.  
Наарден  
Тел. (035) 6958611, Факс (035) 6958825

## **Америка**

### **Аргентина**

Endress+Hauser Argentina S.A.  
Буэнос-Айрес  
Тел. (01) 5238008, Факс (01) 5220546

### **Боливия**

Tritec S.R.L.  
Кочабамба  
Тел. (042) 56993, Факс (042) 50981

## **Бразилия**

Samson Endress+Hauser Ltda.  
Сан-Паулу  
Тел. (0 11) 5 363455, Факс (0 11) 5 36 30 67

## **Канада**

Endress+Hauser Ltd.  
Берлинтон, Онтарио  
Тел. (9 05) 6 819292, Факс (905) 6 81 94 44

## **Чили**

DIN Instrumentos Ltda.  
Сантяго  
Тел. (02) 2050100, Факс (02) 2258139

## **Колумбия**

Colsein Ltd. Bogota D.C. Тел. (01) 2367659,  
Факс (01) 6107868

## **Коста-Рика**

EURO-TEC S.A.  
Сан-Хосе  
Тел. 29615 42, Факс 2 96 15 42

## **Эквадор**

Insetec Cia. Ltda.  
Кито  
Тел. (02) 25 1242, Факс (02) 46 18 33

## **Гватемала**

ACISA Automatizacion Y Control Industrial S.A.  
Гватемала  
Тел. (02) 34 5985, Факс (02) 32 74 31

## **Мексика**

Endress+Hauser I.I.  
Мехико  
Тел. (5) 568 9658, Факс (5) 5 68 41 83

## **Парaguay**

Incoel S.R.L.  
Асунсьон  
Тел. (021) 213989, Факс (021) 265 83

## **Уругвай**

Circular S.A.  
Монтевидео  
Тел. (02) 92 5785, Факс (02) 92 91 51

## **США**

Endress+Hauser Inc.  
Гринвуд, Индиана  
Тел. (3 17) 5 35-7138, Факс (3 17) 5 35-1489

## **Швеция**

Endress+Hauser AB  
Соллентуна  
Тел. (08) 6261600, Факс (08) 626 9477

## **Испания**

Endress+Hauser S.A.  
Мадрид  
Тел. (34) 6 045578, Факс (022) 6 04 02 11

## **Индия**

Endress+Hauser India Branch Office  
Мумбаи  
Тел. (022) 6 045578, Факс (022) 6 04 02 11

## **Индонезия**

PT Grama Bazita  
Джакарта  
Тел. (21) 7975083, Факс (21) 7975089

## **Япония**

Sakura Endress Co., Ltd.  
Токио  
Тел. (0422) 5406 11, Факс (0422) 55 02 75

## **Малайзия**

Endress+Hauser (M) Sdn. Bhd. Petaling  
Jaya, Selangor Darul Ehsan  
Тел. (03) 7334848, факс (03) 7338800

## **Пакистан**

Speedy Automation  
Карачи  
Тел. (0 21) 7 722953, Факс (021) 7 73 68 84

## **Папуа Новая Гвинея**

SBS Electrical Pty Limited  
Порт-Морсби  
Тел. 53251188, Факс 53259556

## **Филиппины**

Brenton Industries Inc.  
Макати, Большая Манила  
Тел. (2) 8 43 06 61-5, Факс (2) 817 57 39

## **Сингапур**

Endress+Hauser (S.E.A.) Pte., Ltd.  
Сингапур  
Тел. 4 68 82 22, Факс 46668 48

## **Южная Корея**

Endress+Hauser (Korea) Co., Ltd.  
Сеул  
Тел. (02) 65872 00, Факс (02) 6 592838

## **Тайвань**

Kingjar Corporation  
Тайбэй, Республика Китай.  
Тел. (02) 71839 38, Факс (02) 7 134190

## **Таиланд**

Endress+Hauser Ltd.  
Бангкок  
Тел. (2) 9 96 78 11-20, Факс (2) 9 96 78 10

## **Вьетнам**

Tan Viet Bao Co. Ltd.  
Хошимин  
Тел. (08) 83352 25, Факс (08) 8 335227

## **Иран**

Telephone Technical Services Co. Ltd.  
Тегеран  
Тел. (021) 874 67 50, Факс (021) 8737295

## **Израиль**

Instrumetrics Industrial Control Ltd.  
Тель-Авив  
Тел. (03) 64802 05, Факс (03) 6 471992

## **Иордания**

A.P. Parpas Engineering S.A.  
Амман  
Тел. (06) 55392 83, Факс (06) 5 539205

## **Саудовская Аравия**

Anasia Jeddah  
Тел. (02) 67100 14, Факс (02) 6 725929

## **Кувейт**

Kuwait Maritime & Mercantile Co. K.S.C.  
Сафат  
Тел. 2 43 47 52, Факс 24414 86

## **Ливан**

Nabil Ibrahim  
Библ  
Тел. (3) 254051, Факс (9) 9440 80

## **Оман**

Mustafa & Jawad Sience & Industry Co.  
L.L.C.  
Руи  
Тел. 60 2009, Факс 60 7066

## **Объединенные Арабские Эмираты**

Descon Trading EST.  
Дубай  
Тел. (04) 359522, Факс (04) 35 9617

## **Йемен**

Yemen Company for Ghee and Soap Industry  
Ta iz  
Тел. (04) 230664, Факс (04) 21 2338

## **Австралия + Новая Зеландия**

### **Австралия**

GEC Alsthom LTD.  
Сидней  
Тел. (02) 96450777, Факс (02) 9743 70 35

### **Новая Зеландия**

EMC Industrial Instrumentation  
Окленд  
Тел. (09) 44492 29, Факс (09) 4 441145

### **Другие страны**

Endress+Hauser GmbH+Co.  
Instruments International D-Weil am Rhein  
Germany Тел. (076 21) 9 75-02, Факс (076 21) 97 5345

□ Компании в составе Endress+Hauser Group

51500079



BA00196C/53/RU/11.98