




## Инструкция по эксплуатации Condumax CLS15D/16D/21D

Датчики с поддержкой протокола Memosens  
Кондуктивный метод измерения проводимости в  
жидкостях



Endress+Hauser 

People for Process Automation

BA01147C/53/RU/01.12

## Информация о документе

### Предупреждения

Структура, слова сигналов и цвета уровней безопасности на обозначениях соответствуют спецификациям ANSI Z535.6 («Информация о безопасности продуктов в руководствах по эксплуатации продуктов, инструкциях и других подобных материалах»).

Структура предупреждающих сообщений	Значение
<b>▲ ОПАСНОСТЬ</b> <b>Причина (/последствия)</b> Возможные последствия игнорирования ► Меры предупреждения	Этот символ предупреждает о наличии опасности. Отказ от предотвращения этой ситуации <b>неизбежно приведет</b> к серьезной или смертельной травме.
<b>▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ</b> <b>Причина (/последствия)</b> Возможные последствия игнорирования ► Меры предупреждения	Этот символ предупреждает о наличии опасности. Отказ от предотвращения этой ситуации <b>может привести</b> к серьезной или смертельной травме.
<b>▲ ВНИМАНИЕ</b> <b>Причина (/последствия)</b> Возможные последствия игнорирования ► Меры предупреждения	Этот символ предупреждает о наличии опасности. Если не предотвратить эту ситуацию, она может привести к травме легкой или средней степени тяжести.
<b>ПРИМЕЧАНИЕ</b> <b>Причина/ситуация</b> Возможные последствия игнорирования ► Действие/примечание	Этот символ предупреждает о ситуации, способной привести к повреждению имущества и оборудования.

### Условные обозначения

-  1 Этот символ обозначает перекрестную ссылку на определенную страницу (например, стр. 1).
-  2 Этот символ обозначает перекрестную ссылку на определенный рисунок (например, рис. 2).

## Содержание

<b>1    Основные правила техники безопасности.....</b>	<b>4</b>	<b>8    Декларация соответствия.....</b>	<b>26</b>
1.1 Требования к персоналу.....	4	8.1 ATEX /NEPSIII 1G Ex ia IIC T3 / T4 / T6, IECEx Ex ia IIC T6 Ga .....	26
1.2 Назначение .....	4	8.2 ATEX/NEPSI II 3G Ex nL IIC T3 / T4 / T6 .....	27
1.3 Охрана труда.....	4		
1.4 Безопасность при эксплуатации .....	5		
1.5 Безопасность изделия .....	5		
<b>2    Обозначение .....</b>	<b>7</b>		
2.1 Коды типов исполнений, сертифицированных для использования во взрывоопасных зонах .....	7		
2.2 Заводская табличка.....	7		
2.3 Расшифровка кода заказа.....	7		
2.4 Классы температуры для взрывоопасных зон .....	8		
2.5 Сертификаты и нормативы .....	9		
<b>3    Монтаж.....</b>	<b>10</b>		
3.1 CLS15D.....	10		
3.2 CLS16D.....	11		
3.3 CLS21D.....	12		
3.4 Проверка после монтажа .....	13		
<b>4    Электрическое подключение</b>	<b>14</b>		
4.1 Подключение к преобразователю .....	14		
4.2 Схема соединений для взрывоопасных зон .....	15		
<b>5    Ввод в эксплуатацию.....</b>	<b>17</b>		
<b>6    Обслуживание.....</b>	<b>17</b>		
6.1 Очистка.....	17		
6.2 Замена уплотнений (только CLS16D)....	18		
6.3 Возврат .....	18		
<b>7    Технические данные .....</b>	<b>19</b>		
7.1 Вход.....	19		
7.2 Точныхные характеристики .....	20		
7.3 Окружающая среда.....	21		
7.4 Процесс.....	21		
7.5 Механическая конструкция .....	24		

# 1 Основные правила техники безопасности

## 1.1 Требования к персоналу

- Монтаж, ввод в эксплуатацию, управление и техобслуживание измерительной системы должны выполняться только обученным техническим персоналом.
  - Перед выполнением данных работ технический персонал должен получить соответствующее разрешение от управляющего предприятием.
  - Электрическое подключение должно осуществляться только электротехниками.
  - Выполняющий работы технический персонал должен предварительно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации и следовать всем приведенным в ней указаниям.
  - Отказы точки измерения могут исправляться только уполномоченным и специально обученным персоналом.
- i** Ремонтные работы, не описанные в данной инструкции по эксплуатации, подлежат выполнению только силами изготовителя или специалистами регионального торгового представительства.

## 1.2 Назначение

Датчики проводимости предназначены для кондуктивного измерения проводимости в жидкостях. Они применяются в следующих областях:

Датчик	Область применения	Взрывоопасные зоны
Condumax CLS15D	Измерения в чистой и сверхчистой воде	Сертифицирован для использования во взрывоопасных зонах (зона 1)
Condumax CLS16D	Измерения в чистой и сверхчистой воде в гигиенических процессах	Сертифицирован для использования во взрывоопасных зонах (зона 1)
Condumax CLS21D	Измерение в продуктах со средней и высокой проводимостью	Сертифицирован для использования во взрывоопасных зонах (зона 1)

Любое применение, кроме указанного в настоящей инструкции, запрещается в связи с потенциальной опасностью для персонала и измерительной системы в целом.  
Изготовитель не несет ответственности за повреждения в результате неправильной эксплуатации прибора.

## 1.3 Охрана труда

Пользователь несет ответственность за выполнение следующих требований по технике безопасности:

- инструкция по монтажу;
- действующие местные стандарты и регламенты.

## 1.4 Безопасность при эксплуатации

- Перед вводом в эксплуатацию точки измерения в целом необходимо удостовериться в правильности всех соединений. Убедитесь в отсутствии повреждений электрических кабелей и соединительных шлангов.
- Работа с поврежденными приборами запрещена. Необходимо исключить их случайный ввод в эксплуатацию. Отметьте поврежденный прибор как неработоспособный.
- Если устранить сбой невозможно, следует вывести прибор из эксплуатации и принять меры для предотвращения его непреднамеренного ввода в эксплуатацию.

## 1.5 Безопасность изделия

### 1.5.1 Передовая практика

Данный прибор разработан и испытан в соответствии с современными требованиями и поставляется с завода в полностью в рабочем состоянии. Он отвечает соответствующим нормам и европейским стандартам.

### 1.5.2 Правила техники безопасности при работе с электрическим оборудованием во взрывоопасных зонах

#### ATEX /NEPSI II 1G Ex ia IIC T3 / T4 / T6, IECEx Ex ia IIC T6 Ga

- Система индуктивного соединения кабеля с датчиком Memosens подходит для использования во взрывоопасных зонах согласно сертификату соответствия требованиям Директивы EC BVS 04 ATEX E 121.
- Связанная декларация соответствия ЕС является составной частью настоящего документа.
- Согласно сертификату соответствия требованиям Директивы EC EX 5 05 03 30266 012 (дополнения 1-5), сертифицированные датчики проводимости типа CLS15D/CLS16D/CLS21D можно подключать к сертифицированным искробезопасным выходным цепям для подключения цифровых датчиков на преобразователе Liquiline M типа CM42-\*G..... только с помощью измерительного кабеля CYK10-G.
- Электрическое подключение должно выполняться согласно схеме соединений используемого преобразователя.
- Металлические части присоединения к процессу должны быть смонтированы на месте установки с учетом требования к проведению электростатики (< 1 МОм).
- Датчики типа CLS15D с неметаллическими присоединениями к процессу, а также датчики CLS21D, можно использовать только в жидких продуктах с проводимостью не менее 10 нСм/см.
- Датчики типа CLS15D с неметаллическими присоединениями к процессу запрещается использовать в процессах, способствующих накоплению электростатических зарядов на датчике, в частности на электрически отдельном внешнем электроде.
- Если измерительный кабель CYK10-G проложен через зону 0, он должен быть защищен от электростатических зарядов.
- Максимальная допустимая длина кабеля – 100 м.
- Взрывозащищенные исполнения цифровых датчиков с поддержкой технологии Memosens отмечены оранжево-красным кольцом на разъеме.
- При использовании приборов и датчиков необходимо соблюдать правила электрического подключения во взрывоопасных зонах (EN/IEC 60079-14).

**ATEX/NEPSI II 3G Ex nL IIC T3 / T4 / T6**

- Система индуктивного соединения кабеля с датчиком Memosens подходит для использования во взрывоопасных зонах уровня 2. Связанная декларация соответствия ЕС является составной частью настоящего документа.
- Сертифицированные датчики проводимости типа CLS15D/CLS16D/CLS21D можно подключать к сертифицированным искробезопасным выходным цепям для подключения цифровых датчиков на преобразователе Liquiline M типа CM42-\*V..... только с помощью измерительного кабеля CYK10-V.
- Электрическое подключение должно выполняться согласно схеме соединений используемого преобразователя.
- Металлические части присоединения к процессу должны быть смонтированы на месте установки с учетом требования к проведению электростатики (< 1 МОм).
- Датчики типа CLS15D с неметаллическими присоединениями к процессу, а также датчики CLS21D, можно использовать только в жидких продуктах с проводимостью не менее 10 нСм/см.
- Датчики типа CLS15D с неметаллическими присоединениями к процессу запрещается использовать в процессах, способствующих накоплению электростатических зарядов на датчике, в частности на электрически отдельном внешнем электроде.
- Максимальная допустимая длина кабеля – 100 м.
- При использовании приборов и датчиков необходимо соблюдать правила электрического подключения во взрывоопасных зонах (EN/IEC 60079-14).

## 2 Обозначение

### 2.1 Коды типов исполнений, сертифицированных для использования во взрывоопасных зонах

Наименование	Тип				Исполнение
Condumax	CLS15D	—	x	xx	G
	CLS16D	—	xx	xx	G
	CLS21D	—	x	xx	G

Присоединения к процессу, материал Не относится к взрывозащите

Для использования во взрывоопасных зонах, ATEX/NEPSI II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga, IECEx Ex ia IIC T6 Ga

Наименование	Тип				Исполнение
Condumax	CLS15D	—	x	xx	V
	CLS16D	—	xx	xx	V
	CLS21D	—	x	xx	V

Присоединения к процессу, материал Не относится к взрывозащите

Для использования во взрывоопасных зонах, ATEX/NEPSI II 3G Ex nL IIC T3/T4/T6

### 2.2 Заводская табличка

На датчике имеется заводская табличка.

На этой табличке приведена следующая информация:

- код заказа;
- расширенный код заказа;
- серийный номер;
- константа ячейки (номинальное значение);
- класс защиты;
- спецификация давления при 20 °C;
- температура в непрерывном режиме эксплуатации;
- обозначение класса взрывозащиты (для исполнений, сертифицированных для использования во взрывоопасных зонах).

Сравните данные на заводской табличке с данными заказа.

### 2.3 Расшифровка кода заказа

#### 2.3.1 Ссылки на страницу изделия

[www.products.endress.com/cls15d](http://www.products.endress.com/cls15d)  
[www.products.endress.com/cls16d](http://www.products.endress.com/cls16d)  
[www.products.endress.com/cls21d](http://www.products.endress.com/cls21d)

### 2.3.2 Средство настройки в режиме «онлайн»

- Выберите одну из опций, представленных в правой части страницы продукта:

Product page function
:: Add to product list
:: Price & order information
:: Compare this product
:: Configure this product

- Выберите «Configure this product» (Настроить этот продукт).
- В отдельном окне откроется средство настройки.  
Установите код заказа, указанный на заводской табличке прибора, с помощью переключателей.
- Выполните экспорт кода заказа в файл PDF или файл Excel. Для этого нажмите соответствующую кнопку в верхней части страницы.

## 2.4 Классы температуры для взрывоопасных зон

### 2.4.1 ATEX/NEPSI II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga, IECEx Ex ia IIC T6 Ga

Наименование	Тип	Рабочая температура $T_a$ в рамках класса температуры (Tn)				Кат.
Condumax	CLS15D	—	A		G	-20 °C ≤ $T_a$ ≤ +135 °C (T3) -20 °C ≤ $T_a$ ≤ +120 °C (T4) -20 °C ≤ $T_a$ ≤ +70 °C (T6)
Condumax	CLS15D	—	B		G	-20 °C ≤ $T_a$ ≤ +135 °C (T3) -20 °C ≤ $T_a$ ≤ +100 °C (T4) -20 °C ≤ $T_a$ ≤ +50 °C (T6)
Condumax	CLS16D	—	**	**	G	-5 °C ≤ $T_a$ ≤ +135 °C (T3) -5 °C ≤ $T_a$ ≤ +115 °C (T4) -5 °C ≤ $T_a$ ≤ +65 °C (T6)
Condumax	CLS21D	—	C		G	-20 °C ≤ $T_a$ ≤ +135 °C (T3) -20 °C ≤ $T_a$ ≤ +115 °C (T4) -20 °C ≤ $T_a$ ≤ +65 °C (T6)

Если указанные значения температуры продукта будут соблюдаться, то значения температуры оборудования всегда будут допустимыми для данного класса температур.

## 2.4.2 ATEX/NEPSI II 3G Ex nL IIC T3/T4/T6

Наименование	Тип					Рабочая температура $T_a$ в рамках класса температуры (Tn)	Кат.
Condumax	CLS15D	—	A		V	-20 °C ≤ $T_a$ ≤ +135 °C (T3) -20 °C ≤ $T_a$ ≤ +120 °C (T4) -20 °C ≤ $T_a$ ≤ +70 °C (T6)	II 3G
Condumax	CLS15D	—	B		V	-20 °C ≤ $T_a$ ≤ +135 °C (T3) -20 °C ≤ $T_a$ ≤ +100 °C (T4) -20 °C ≤ $T_a$ ≤ +50 °C (T6)	II 3G
Condumax	CLS16D	—	**	**	V	-5 °C ≤ $T_a$ ≤ +135 °C (T3) -5 °C ≤ $T_a$ ≤ +115 °C (T4) -5 °C ≤ $T_a$ ≤ +65 °C (T6)	II 3G
Condumax	CLS21D	—	C		V	-20 °C ≤ $T_a$ ≤ +135 °C (T3) -20 °C ≤ $T_a$ ≤ +115 °C (T4) -20 °C ≤ $T_a$ ≤ +65 °C (T6)	II 3G

Если указанные значения температуры продукта будут соблюдаться, то значения температуры оборудования всегда будут допустимыми для данного класса температур.

## 2.5 Сертификаты и нормативы

### 2.5.1 Соответствие стандартам качества и безопасности ЕС

#### Декларация соответствия

Прибор удовлетворяет требованиям общеевропейских стандартов. Следовательно, соответствует всем требованиям директив ЕС. Изготовитель подтверждает успешное испытание изделия нанесением маркировки CE.

### 2.5.2 Сертификаты по взрывозащищенному исполнению

- ATEX /NEPSI II 1G Ex ia IIC T3 / T4 / T6, IECEx Ex ia IIC T6 Ga
- FM/CSA IS/NI, класс 1, разделы 1 и 2, группы A-D в сочетании с преобразователем Liquiline CM42
- ATEX/NEPSI II 3G Ex nL IIC T3 / T4 / T6 для использования в зоне 2 в сочетании с преобразователем Liquiline CM42-KV\*\*\*

**i** Цифровые датчики в исполнениях ATEX и FM/CSA с поддержкой технологии Memosens отмечены оранжево-красным кольцом на разъеме.

### 2.5.3 Свидетельство об испытании согласно EN 10204 3.1

Доступно для присоединения к процессу с помощью зажима 1½"

### 2.5.4 Уведомляемое учреждение

DEKRA EXAM GmbH

Бохум (Германия)

### 3 Монтаж

#### Зажимные соединения (для всех датчиков):

Датчики с зажимными соединениями могут фиксироваться пружинными металлическими скобами или жесткими скобами.

Пружинные металлические скобы обеспечивают меньшую пространственную стабильность; при наличии неровных опорных поверхностей возможно появление точечных нагрузок и острых краев, способных повредить зажим.

Настоятельно рекомендуется использовать жесткие скобы – они обеспечивают высокую пространственную стабильность. Жесткие скобы можно применять во всем диапазоне давления и температуры (см. кривую нагрузки по температуре/давлению).

#### 3.1 CLS15D

Для установки датчиков напрямую используется резьба NPT  $\frac{1}{2}$ " или  $\frac{3}{4}$ " или присоединение к процессу с зажимом  $1\frac{1}{2}$ ". При необходимости датчики также можно устанавливать в пересечения, Т-образные участки или расходную камеру.




Рис. 1. Установка на Т-образный участок или пересечение, NPT

- 1 Т-образный участок или пересечение (DN32, 40 или 50)
- 2 Резьбовая муфта из ПВХ для закрепления (NPT для DN 20, см. раздел «Аксессуары»)
- 3 Переходник для соединения (для DN 32, 40 или 50, см. раздел «Аксессуары»)




Рис. 2. Установка на проточную арматуру

- 1 Опора датчика NPT  $\frac{1}{2}$ "
- 2 Вход
- 3 Выход

**i** Во время измерения измерительные поверхности датчика должны быть полностью погружены в продукт. Минимальная глубина погружения составляет 32 мм.

При работе в сверхчистой воде необходимо обеспечить защиту от проникновения воздуха, поскольку растворенный воздух, прежде всего углекислый газ ( $\text{CO}_2$ ), может увеличить проводимость на величину до 3 мкСм/см.

### 3.2 CLS16D

Датчики устанавливаются путем непосредственного присоединения к процессу. При установке датчика в трубах учитывайте направление потока продукта (см. рисунок ниже).




Рис. 3. Допустимое направление потока




Рис. 4. Недопустимое направление потока

- i** Во время измерения измерительные поверхности должны быть полностью погружены в продукт. При работе в сверхчистой воде необходимо обеспечить защиту от проникновения воздуха, поскольку растворенный воздух, прежде всего углекислый газ ( $\text{CO}_2$ ), может увеличить проводимость на величину до 3 мкСм/см.

### 3.3 CLS21D

Датчики устанавливаются путем непосредственного присоединения к процессу. В качестве опции возможна установка в проточной арматуре.




Рис. 5. Установка в проточной арматуре CLA751





Рис. 6. Установка в проточной арматуре CLA752

Для установки датчиков с резьбой G1 в резервуарах предлагается арматура для погружения и подключения к процессу CLA111 (см. раздел «Аксессуары»).



a0003419

Рис. 7. Dipfit CLA111, исполнения для монтажа A, B, D

- i** Во время измерения измерительные поверхности должны быть полностью погружены в продукт.

### 3.4 Проверка после монтажа

- Датчик и кабель не повреждены?
- Датчик установлен путем присоединения к процессу и не висит на кабеле?

## 4 Электрическое подключение

### ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прибор находится под напряжением

Неправильное подключение может привести к травме или летальному исходу.

- Электрическое подключение должно выполняться только сертифицированным электриком.
- Технический персонал должен предварительно ознакомиться с настоящей инструкцией по эксплуатации и следовать всем приведенным в ней указаниям.
- **Перед началом** любых работ по электрическому подключению убедитесь в отсутствии напряжения на всех кабелях.

### 4.1 Подключение к преобразователю

Датчик подключается к преобразователю при помощи измерительного кабеля CYK10.




Рис. 8. Измерительный кабель CYK10

## 4.2 Схема соединений для взрывоопасных зон

### 4.2.1 Датчики для зоны 0




Рис. 9. Подключение CLSxxD-\*\*\*(\*)G и CYK10-G

#### 4.2.2 Датчики для зоны 2




Рис. 10. Подключение CLSxxD-\*\*\*(\*)V и CYK10-V

a0011429

## 5 Ввод в эксплуатацию

Перед первоначальным вводом в эксплуатацию необходимо убедиться в следующем:

- в правильности установки датчика;
- в правильности электрического подключения.

При использовании арматуры с функцией автоматической очистки проверьте правильность присоединения для подачи очистителя (воды или воздуха).

### ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неправильное подключение устройства промывки к арматуре

Риск утечки среды.

- Перед подачей сжатого воздуха в арматуру с функцией очистки убедитесь в надежности соединений. В противном случае арматуру не следует помещать в процесс.

## 6 Обслуживание

### 6.1 Очистка

#### ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Агрессивные химикаты

Опасность химического ожога глаз и кожи. Опасность повреждения одежды и оборудования.

- При работе с кислотами, основаниями и органическими растворителями крайне важно обеспечить соответствующую защиту глаз и рук.
- Необходимо пользоваться защитными очками и перчатками.
- Во избежание нанесения повреждений удаляйте любые брызги с одежды и других объектов.
- Обратите особое внимание на информацию, приведенную в паспортах безопасности на используемые химикаты.

Загрязнения с датчика следует удалять нижеприведенными способами, в зависимости от типа загрязнения:

- Масляные и жирные пленки:  
очистка при помощи обезжижающих составов, таких как спирт, ацетон, при необходимости — горячая вода и средство для мытья посуды.
- Известковые отложения и гидроокиси металлов:  
растворение отложений разбавленной соляной кислотой (3 %) с последующим промыванием большим количеством чистой воды.
- Сульфидные отложения (с установок для сероочистки топочного газа или с установок для очистки сточных вод):  
очистка смесью соляной кислоты (3 %) и тиокарбамида (имеется в свободной продаже) с последующим промыванием большим количеством чистой воды.
- Белковые отложения (например, в пищевой промышленности):  
очистка смесью соляной кислоты (0,5 %) и пепсина (имеется в свободной продаже) с последующим промыванием большим количеством чистой воды.

## 6.2 Замена уплотнений (только CLS16D)

### 6.2.1 Проверка датчиков

Необходимым условием безопасности и надежности измерений являются неповрежденные уплотнения.

Для обеспечения наивысшей надежности работы и полной гигиеничности датчика в соответствии со стандартом 3-A 74- необходимо регулярно производить замену уплотнений.

Фактические интервалы между операциями техобслуживания могут быть определены только оператором, так как они зависят от рабочих условий, таких как:

- тип и температура продукта;
- тип и температура чистящего раствора;
- число операций очистки;
- число операций стерилизации;
- условия окружающей среды.

#### Рекомендованные интервалы между заменами уплотнений

Область применения	Замена уплотнения (рекомендованный интервал)
Температура среды составляет 50...100 °C	прибл. каждые 18 месяцев
Температура среды ниже 50 °C	прибл. каждые 36 месяцев
Циклы стерилизации, макс. 145 °C, 30 мин	прибл. 400 циклов

#### Замена уплотнений и повторная калибровка

Если датчик подвергается очень высоким нагрузкам, может возникнуть необходимость в его восстановлении в региональном торговом представительстве Endress+Hauser (см. раздел «Аксессуары»). Действия по восстановлению включают в себя замену уплотнений и повторную калибровку датчика. Отошлите датчик в соответствующее региональное торговое представительство Endress+Hauser.

### 6.2.2 Замена уплотнений

- Заводская замена уплотнений и заводская повторная калибровка датчиков; код заказа 51505585

## 6.3 Возврат

Прибор необходимо вернуть поставщику, если требуется ремонт или заводская калибровка, а также при заказе или доставке ошибочного прибора. В соответствии с требованиями законодательства компания Endress+Hauser, обладающая сертификатом ISO, обязана следовать определенным процедурам при работе с возвращенным оборудованием, находившимся в контакте с различными продуктами.

Для обеспечения быстрого, безопасного и профессионального возврата приборов изучите процедуры и условия возврата, описанные на веб-сайте: [www.services.endress.com/return-material](http://www.services.endress.com/return-material)

## 7 Технические данные

### 7.1 Вход

#### 7.1.1 Измеряемая величина

- Проводимость
- Температура

#### 7.1.2 Диапазон измерения

Проводимость	(при температуре воды, равной 25 °C)
<b>CLS15D-A</b>	0,04...20 мкСм/см
<b>CLS15D-B</b>	0,10...200 мкСм/см
<b>CLS16D</b>	0,04...500 мкСм/см
<b>CLS21D</b>	10 мкСм/см ... 20 мСм/см
действительно в указанном диапазоне температур	
заявленная погрешность измерения	обеспечивается при температуре до 100 °C

Температура

заявленная погрешность измерения обеспечивается при температуре до 100 °C

#### 7.1.3 Константа ячейки

##### **CLS15D-A**

$k = 0,01 \text{ см}^{-1}$

##### **CLS15D-B**

$k = 0,1 \text{ см}^{-1}$

##### **CLS16D**

$k = 0,1 \text{ см}^{-1}$

##### **CLS21D**

$k = 1,0 \text{ см}^{-1}$ , номинальная

#### 7.1.4 Термокомпенсация

NTC

## 7.2 Точностные характеристики

### 7.2.1 Погрешность

#### **CLS15D**

Каждый датчик испытывается изготовителем путем измерения в растворе с примерной проводимостью 5 мкСм/см для константы ячейки  $0,01 \text{ см}^{-1}$  или 50 мкСм/см для константы ячейки  $0,1 \text{ см}^{-1}$  в измерительной системе по нормам NIST или DKD. Точное значение константы ячейки указывается в соответствующем сертификате качества. Максимальная погрешность измерения при определении константы ячейки составляет 1,0%.

#### **CLS16D**

Каждый датчик по отдельности проверяется на заводе в растворе проводимостью приблизительно 5 мкСм/см с помощью эталонной системы, соответствующей стандартам NIST или DKD. Точное значение константы ячейки указывается в соответствующем сертификате качества. Максимальная погрешность измерения при определении константы ячейки составляет 1,0 %.

#### **CLS21D**

Каждый датчик по отдельности проверяется на заводе в растворе с проводимостью приблизительно 5 мСм/см с помощью эталонной измерительной системы, соответствующей стандартам NIST или DKD. Точное значение константы ячейки указывается в соответствующем сертификате качества. Максимальная погрешность измерения при определении константы ячейки составляет 1,0 %.

### 7.2.2 Время отклика по проводимости

$t_{95} \leq 3 \text{ с}$

### 7.2.3 Время отклика по температуре

#### **CLS15D-A**

$t_{90} \leq 39 \text{ с}$

#### **CLS15D-B**

$t_{90} \leq 17 \text{ с}$

#### **CLS16D**

$t_{90} \leq 13 \text{ с}$

#### **CLS21D**

$t_{90} \leq 296 \text{ с}$

### 7.2.4 Максимальная погрешность измерения

#### **CLS15D**

2 % значения измеряемой величины

#### **CLS16D**

2 % значения измеряемой величины до 200 мкСм/см

3 % значения измеряемой величины в диапазоне 200...500 мкСм/см

#### **CLS21D**

5 % значения измеряемой величины

## 7.2.5 Повторяемость

### **CLS15D**

0,2 % значения измеряемой величины + 3 нСм/см

### **CLS16D**

0,2 % значения измеряемой величины + 3 нСм/см

### **CLS21D**

0,2 % значения измеряемой величины

## 7.3 Окружающая среда

### 7.3.1 Температура окружающей среды

-20...+60 °C

### 7.3.2 Температура хранения

-25...+80 °C

### 7.3.3 Влажность

5...95%

### 7.3.4 Степень защиты

IP 68 / NEMA тип 6P (10 м водяного столба при 25 °C, 168 ч)

## 7.4 Процесс

### 7.4.1 Рабочая температура CLS15D

Нормальный режим работы: -20...120 °C

Стерилизация (макс. 1 ч): макс. 140 °C

### **CLS16D**

Нормальный режим работы: -5...120 °C

Стерилизация (макс. 45 мин): макс. 150 °C при давлении 5 бар

### **CLS21D**

-20...+135 °C при давлении 2,5 бар

 Максимальная температура линий связи между датчиками Memosens и преобразователем составляет 130°C.

#### 7.4.2 Рабочее давление

**CLS15D**

12 бар при 20 °C

**CLS16D**

12 бар при 20 °C

8 бар при 120 °C

0,1 бар абс. (1,5 фунт/кв. дюйм абс. (ослабление)) при 20 °C

**CLS21D**

16 бар при 20 °C

#### 7.4.3 Кривые нагрузки давления/температуры




Рис. 11. Механическая устойчивость CLS15D к давлению и температуре

a0006142

- A Кратковременная стерилизация (1 час)  
B Резьбовое исполнение с фиксированным кабелем




Рис. 12. Механическая устойчивость CLS16D к давлению и температуре

A Кратковременная стерилизация (45 мин)

a0005889




Рис. 13. Механическая устойчивость CLS21D к давлению и температуре

a0003425

## 7.5 Механическая конструкция

### 7.5.1 Вес

#### CLS15D и CLS21D

В зависимости от исполнения, прибл. 0,3 кг

#### CLS16D

В зависимости от исполнения, прибл. 0,13...0,75 кг

### 7.5.2 Материалы CLS15D

Электроды:

полировка, нержавеющая сталь 1.4435  
(AISI 316L)

Стержень датчика:

полиэфирсульфон (PES-GF20)  
EPDM

Уплотнительное кольцо в контакте с продуктом:  
(только для исполнения с зажимом)

#### CLS16D

Электроды:

электронная полировка, нержавеющая  
сталь 1.4435 (AISI 316L)

Уплотнение:

литое уплотнение ISOLAST (FFKM),  
входит в список FDA

#### CLS21D

Электроды:

графит

Стержень датчика:

полиэфирсульфон (PES-GF20)

Гнездо теплопроводности для датчика температуры: титан 3.7035

### 7.5.3 Шероховатость поверхности

#### CLS15D

$R_a \leq 0,8 \text{ мкм}$

( $R_a \leq 0,4 \text{ мкм}$  доступно как TSP C-LS020130-02)

#### CLS16D

$R_a \leq 0,8 \text{ мкм}$ , электронная полировка

$R_a \leq 0,4 \text{ мкм}$ , электронная полировка (опция)

#### 7.5.4 Присоединения к процессу

##### **CLS15D**

Резьба NPT  $\frac{1}{2}''$  и  $\frac{3}{4}''$   
Зажим  $1\frac{1}{2}''$  по ISO 2852

##### **CLS16D**

Зажим  $1''$ ,  $1\frac{1}{2}''$ ,  $2''$  по ISO 2852 (также подходит для TRI-CLAMP, DIN 32676)  
Tuchenhagen VARIVENT N, DN 50...125  
NEUMO BioControl D50

##### **CLS21D**

Резьба G1  
Резьба NPT 1''  
Зажим 2'' по ISO 2852  
Молочная гайка DN 25 по DIN 11851

## 8 Декларация соответствия

### 8.1 ATEX /NEPSIII 1G Ex ia IIC T3 / T4 / T6, IECEEx Ex ia IIC T6 Ga

	Уровень		Давление		Расход		Температура		Анализ жидкости		Регистраторы		Системные компоненты		Сервис		Решения
															EG 153A/07/a3		
<b>Декларация соответствия ЕС</b>																	
<p>Endress+Hauser Conducta Gesellschaft für Mess- und Regeltechnik mbH+Co. KG Dieselstrasse 24, 70839 Герлинген, Германия</p> <p>заявляет с исключительной ответственностью, что изделие</p>																	
<p><b>Memosens CLS15D-***G</b>  <b>CLS16D-****G</b>  <b>CLS21D-***G</b>  <b>CYK10-G**1</b>  <b>CYK10-G**1</b></p> <p>с кабелем</p>																	
<p>Сертификат соответствия требованиям Директивы ЕС: <b>BVS 04 ATEX E 121 X</b>  <b>DEKRA EXAM GmbH</b></p>																	
<p>соответствует требованиям следующих европейских директив:</p> <p><b>94/9/EG</b> (оборудование, предназначенное для использования в потенциально взрывоопасных средах)</p> <p><b>2004/108/EG</b> (электромагнитная совместимость)</p>																	
<p>Применимые гармонизированные стандарты и нормативные документы:</p> <p><b>EN 60079-0:2006, EN 60079-11:2007, EN 60079-26:2004,</b>  <b>EN 61326-1:2006, EN 61326-2-3:2006</b></p>																	
<p>Уполномоченный орган контроля качества:</p>								<p>DEKRA EXAM GmbH Идентификатор (0158)</p>									
<p>Герлинген, 07.07.2008</p>																	
<p>i.V. Доктор Ахим Гар (Achim Gahr) Директор по развитию</p>								<p>i.V. Доктор Дитер Конгетер (Dieter Köngeter) Управляющий по сертификатам и нормативам</p>									
<p>Endress+Hauser  People for Process Automation</p>																	

a0010161

## 8.2 ATEX/NEPSI II 3G Ex nL IIC T3 / T4 / T6



EG 157A/07/a3

### Декларация соответствия ЕС

Endress+Hauser Conducta Gesellschaft für Mess- und Regeltechnik mbH+Co. KG  
Dieselstrasse 24, 70839 Герлинген, Германия

заявляет с исключительной ответственностью, что изделие

**Condumax W CLS15D-\*\*\*V**

**Condumax H CLS16D-\*\*\*\*V**

**Condumax W CLS21D-\*\*\*V**

с кабелем **CYK10-V\*\*1**

соответствует требованиям следующих европейских директив:

**94/9/EG** (оборудование, предназначенное для использования в потенциально взрывоопасных средах)

**2004/108/EG** (электромагнитная совместимость)

Применимые гармонизированные стандарты и нормативные документы:

EN 60079-0:2006, EN 60079-15:2005,

EN 61326-1:2006, EN 61326-2-3:2006

Уполномоченный орган контроля  
качества:

DEKRA EXAM GmbH  
Идентификатор (0158)

Герлинген, 08.10.2008

i.V. Доктор Ахим Гар (Achim Gahr)  
Директор по развитию

i.V. Доктор Дитер Конгетер (Dieter Königter)  
Управляющий по сертификатам и нормативам

**Endress+Hauser**   
People for Process Automation

a0011448

[www.addresses.endress.com](http://www.addresses.endress.com)

---

Endress+Hauser   
People for Process Automation

---

BA01147C/53/RU/01.12  
FM9



71195841