




OGY 17 P5K-TSSL
Gabellichtschranke zur Durchflussüberwachung
Fork Light Barrier for Flow Meter Control
Fourche optique pour contrôle de débit


di-soric GmbH & Co. KG
Steinbeisstraße 6
DE-73660 Urbach
Fon: +49 (0) 71 81 / 98 79 - 0
Fax: +49 (0) 71 81 / 98 79 - 179
info@di-soric.com
www.di-soric.com

201415



BN = braun/brown/marron
BK = schwarz/black/noir
BU = blau/blue/bleu



mm (typ.)





Technische Daten (typ.)	Technical data (typ.)	Caractéristique techniques	+20°C, 24V DC
Sendelicht	Emitted light	Type de lumière	Rot/Red/Rouge, 660 nm, getaktet/clocked/modulée
Betriebsspannung	Service voltage	Tension d'alimentation	10 ... 30 V DC
Eigenstromaufnahme	Internal power consumption	Courant absorbé	< 30 mA
Schaltausgang	Switching output	Sortie de commutation	pnp, 200 mA, NO
Umgebungstemperatur	Ambient temperature	Température d'utilisation	-10 ... +60 °C
Isolationsspannungsfestigkeit	Insulation voltage endurance	Protection diélectrique	500 V
Schutzart	Protection class	Indice de protection	IP 67



Sicherheitshinweis
Diese Geräte sind nicht zulässig für Sicherheitsanwendungen, insbesondere bei denen die Sicherheit von Personen von der Gerätefunktion abhängig ist.
Der Einsatz der Geräte muss durch Fachpersonal erfolgen.

Safety instructions
The Instruments are not to be used for safety applications, in particular applications in which safety of persons depends on proper operation of the instruments.
These instruments shall exclusively be used by qualified personnel.

Instructions de sûreté
La mise en œuvre de ces appareils doit être effectuée par du personnel qualifié. Ils ne doivent pas être utilisées pour des applications dans lesquelles la sécurité des personnes dépend du bon fonctionnement du matériel.

Gabellichtschranke zur Durchflussüberwachung	Fork Light Barrier for Flow Meter Control	Fourche optique pour contrôle de débit
  <p>Mechanische Belastungen: Der Sensor ist gegen mechanische Belastungen z.B. Stöße und Schläge zu schützen. Alle gerätespezifischen Angaben zu Anschluss und Betrieb sind zu beachten.</p>	<p>Mechanical loads: The sensor has to be protected against mechanical stress for example shocks and impacts. Please consider all device-specific details covering connection and operation.</p>	<p>Charges mécaniques : Le capteur doit être protégé contre les chocs et impacts. Vérifier les détails techniques concernant le raccordement et le fonctionnement du produit.</p>
<p>Temperaturbereich: Der Betrieb außerhalb dem angegebenen Temperaturbereich ist nicht zulässig.</p>	<p>Temperature range: Operation outside the specified temperature range is not allowed.</p>	<p>Plage de température : Le fonctionnement en dehors de la plage définie n'est pas autorisé.</p>
<p>Position der Bedienelemente siehe Maßzeichnung, Seite 1</p> 	<p>Location of controls see drawings, page 1</p>	<p>Emplacement des réglages voir dessin page 1</p>
<p>Die OGY 17... wird zur Überwachung der Durchflussmenge oder Füllstandshöhe eingesetzt.</p> <p>Inbetriebnahme:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sensor und Glaskolben ordnungsgemäß montieren - Kugeldurchmesser > 8 mm beachten - Sensor an die Versorgungsspannung anlegen <p>Bei Überschreiten einer Mindest-Durchflussmenge (Durchflussüberwachung) oder definierten Schaltgrenze (Füllstandsüberwachung) erfolgt ein Schaltausgang "1".</p>	<p>OGY 17... will be used for flow rate or fluid level monitoring.</p> <p>Commissioning:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mount sensor and glass plunger according to specification - Consider the sphere diameter of > 8 mm - Connect sensor to power supply voltage <p>When exceeding the minimum flow rate (flow rate monitoring) or a switching point set (fluid level monitoring) switching signal "1" will be given.</p>	<p>OGY 17... sert dans le contrôle de flux (débitmètre) et la détection de niveau.</p> <p>Mise en oeuvre :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monter le détecteur et le plongeur selon les spécifications. - Considérer le diamètre de la sphère > 8 mm - Connecter le détecteur à l'alimentation <p>Lorsque le débit effectif est en dessous du débit minimal (contrôle de flux) ou lorsque le niveau est atteint (détecteur de niveau), le signal de sortie sera "1".</p>
<p>Schaltausgang invertieren: Das Drehen des Sensors um 180° inverteirt den Schaltausgang.</p> 	<p>Invert switching output Turning the sensor by 180 ° will invert the switching output.</p>	<p>Inversion du signal de sortie Tourner le potentiomètre de 180° inversera le signal de sortie.</p>
<p>Pflegehinweis: Die optischen Scheiben sind mit einem weichen, staubfreien Tuch zu reinigen.</p>	<p>Care instructions: The optical plate should be cleaned with a soft, lint-free cloth.</p>	<p>Précautions : Le nettoyage de l'optique devra se faire avec un chiffon doux non pelucheux.</p>