






LLGT 081 M 25 IUG8-B8
Linienlaser-Gabelschranke
Laser Line Fork Barrier



di-soric GmbH & Co. KG
Steinbeisstraße 6
DE-73660 Urbach
Fon: +49 (0) 71 81 / 98 79 - 0
Fax: +49 (0) 71 81 / 98 79 - 179
info@di-soric.com
www.di-soric.com

207338


















Technische Daten (typ.)	Technical data (typ.)	Caractéristique techniques	+20°C, 24V DC
Sendelicht	Emitted light	Type de lumière	Rotlicht-Laser/Red light laser/Laser à lumière rouge, 650 nm, getaktet/clocked/modulée
Betriebsspannung	Service voltage	Tension d'alimentation	18 ... 30 V DC
Eigenstromaufnahme	Internal power consumption	Courant absorbé	70 mA, (24 V DC)
Auflösung	Resolution	Résolution	20 µm (Analogausg./analog outp./Sortie anal.)
Schaltausgang	Switching output	Sortie de commutation	Gegentakt/Push pull/Push-pull, 150 mA, (2x)
Analogausgang	Analog output	Sortie analogique	0 ... 10 V, 4 ... 20 mA
Zulässige Impedanz	Admissible impedance		≤ 500 Ω, ≥ 1k Ω
Umgebungstemperatur	Ambient temperature	Température d'utilisation	+5 ... +45 °C
Isolationsspannungsfestigkeit	Insulation voltage endurance	Protection diélectrique	500 V
Schutzart	Protection class	Indice de protection	IP 67



































	Laserklasse 1 Produkt IEC 60825-1:2007 Entspricht 21 CFR, Part 1040.10 mit Ausnahme der Abweichungen gemäß Laser Notice No. 50, Juni 2007	Class 1 Laser Product IEC 60825-1:2007 Is equivalent to 21 CFR, Part 1040.10 With exception of modification according to Laser Notice No. 50, June 2007	Produit laser de classe 1 IEC 60825-1:2007 Conforme à la réglementation 21 CFR, Part 1040.10 À l'exception des modifications de la notice Laser No. 50, Juin 2007
--	---	---	---





















	Sicherheitshinweis Nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch kann zur Aussetzung schädlicher Laserstrahlung führen. Unfallverhütungsvorschriften und Laserklasse beachten. Diese Geräte sind nicht zulässig für Sicherheitsanwendungen, insbesondere bei denen die Sicherheit von Personen von der Gerätetfunktion abhängig ist. Der Einsatz der Geräte muss durch Fachpersonal erfolgen. Reparatur nur durch di-soric. Stand 07/01/14, Änderungen vorbehalten	Safety instructions Improper use may result in hazardous radiation exposure. Pay attention to accident prevention rules and laser class. The instruments are not to be used for safety applications, in particular applications in which safety of persons depends on proper operation of the instruments. These instruments shall exclusively be used by qualified personnel. Repair only by di-soric. State of the art 07/01/14, subject to modifications	Instructions de sécurité Une utilisation indéquate peut engendrer une exposition dangereuse aux radiations. Respecter les instructions de sécurité et les classes des lasers. La mise en œuvre de ces appareils doit être effectuée par du personnel qualifié. Ils ne doivent pas être utilisés pour des applications dans lesquelles la sécurité des personnes dépend du bon fonctionnement du matériel. La réparation est effectuée uniquement par di-soric.
			Situation 07/01/14, sous réserve de modification

Inhaltsverzeichnis	Seite	contents!	Page
Allgemeine Hinweise	2	General notes	2
Analogausgang Grundeinstellungen	3	Analog output Basic settings	7
Analogausgang Applikationsbeispiele	4	Analog output application examples	8
Schaltausgang A/B Grundeinstellungen	5	Switching output A / B Basic settings	9
Schaltausgang A/B Applikationsbeispiele	6	Switching output A/B Application examples	10
	Allgemeine Hinweise! Fremdlicht: Starkes Fremdlicht im Erfassungsbereich des Empfängers vermeiden. Mechanische Belastungen: Der Sensor ist gegen mechanische Belastungen z.B. Stöße und Schläge zu schützen. Der Sensor darf in beliebiger Einbaulage montiert werden, hierbei ist eine erschütterungsfreie und schwingungs-dämpfende Montage zu beachten.	General notes! Ambient light: Avoid strong ambient shining into the detection range of the receiver. Mechanical loads: The sensor has to be protected against mechanical stress for example shocks and impacts. The sensor can be mounted in any position, however a vibration-free or vibration-dampening assembly must be observed.	
 RD 8 TR + Messung aus / measurement off TR - Messung ein / measurement on	Hinweis! -Analoge Auswertung erfolgt ausschließlich wenn PIN 8 auf minus (Θ)! -TR offen oder +Ub: Messung angehalten!	Note! -Analogue evaluation only when PIN 8 on GND (Θ)! -TR n.c. or TRon +Ub: Measurement stopped!	
	Temperaturbereich: Der Betrieb außerhalb dem angegebenen Temperaturbereich ist nicht zulässig.	Temperature range: Operation outside the specified temperature range is not allowed.	
	Teachbereiche: Analogausgang: Teachbereich >5 mm / < 25 mm	Teach areas: Analog output: Teach area >5 mm / < 25 mm	
	Schaltausgang: Teachbereich >1 mm / < 25 mm	Switching output: Teach area >1 mm / < 25 mm	
	Zeitlimit Schritt 1 / 2: Zur Speicherung der Werte muss das Einlesen der Schritte 1 und 2 innerhalb 20 Sek. erfolgen.	Time limit step 1 / 2: For saving the values step 1 and step 2 must be taught within 20 sec.	
	Pflegehinweis: Die optische Scheiben sind mit einem weichen, staubfreien Tuch zu reinigen.	Care instructions: The optical plate should be cleaned with a soft, lint-free cloth.	

Pos.	Analogausgang Grundeinstellungen	Aktion 1	Hinweis 1	Hinweis 2	Aktion 2	Ergebnis LED	Ergebnis Diagramm	Beschreibung Ergebnis
A1	Wiederherstellung der Werkseinstellung	Beide Tasten > 10 Sek. drücken und halten	Power LED erlischt sofort	Beide LEDs: >2 Sek. an; >6 Sek. aus; >10 Sek. blinken	Beide Tasten loslassen	Beide LEDs blitzen 2x 		keine Bedeckung 4mA, volle Bedeckung 20mA Out A: 2,8...28 % (High) Out B: 14...84 % (High)
A2	Umschaltung des Analogausgangs 4...20 mA / 0...10VDC	Beide Tasten > 6 Sek. drücken und halten	Power LED erlischt sofort	Beide LEDs gehen nach >2 Sek. an und nach >6 Sek. wieder aus	Beide Tasten loslassen	Beide LEDs blitzen schnell im Wechsel 2x 		Ausgangssignal 0...10 V
A3	Umschaltung des Analogausgangs 0...10VDC / 4...20 mA	Beide Tasten > 6 Sek. drücken und halten	Power LED erlischt sofort	Beide LEDs gehen nach >6 Sek. aus	Beide Tasten loslassen	Beide LEDs blitzen langsam im Wechsel 2x 		Ausgangssignal 4...20 mA
A4	Teachvorgang Analog einleiten = Schritt 1 einlernen	Beide Tasten > 2 Sek. drücken und halten	Power LED erlischt sofort	Beide LEDs gehen nach >2 Sek. an	Beide Tasten loslassen	Beide LEDs blitzen 20 Sek. 		Zum Ändern der Werte muss innerhalb 20 Sek. Schritt 2 erfolgen, ansonsten bleiben die alten Werte erhalten!
A4.1	Teachbereich > 5mm < 25mm Teachvorgang Analog innerhalb 20 Sek. fertig stellen = Schritt 2 einlernen	Beide Tasten < 2 Sek. drücken und halten	Power LED erlischt sofort	Beide LEDs gehen sofort aus	Beide Tasten loslassen	Beide LEDs blitzen 2x 		2-maliges Blitzen signalisiert den erfolgreichen Teachvorgang
A4.2	Teachbereich < 5mm Teachbereich zu klein Teachvorgang Analog innerhalb 20 Sek. fertig stellen = Schritt 2 einlernen	Beide Tasten < 2 Sek. drücken und halten	Power LED erlischt sofort	Beide LEDs gehen sofort aus	Beide Tasten loslassen	Beide LEDs blitzen 4x 		4-maliges Blitzen signalisiert einen zu kleinen Analogbereich, der Analogbereich wird auf ±2,5 mm um Schritt 1 gelegt
A5	Teachvorgang mit externen Leitungen: 2xSignal > 0,1 Sek. an beiden Eingängen für Schritt 1 und Schritt 2	Pin 5+7 > 0,1 Sek. auf +U _b (>6V) legen 	20 Sek. blitzen beider LEDs  Innerhalb von 20 Sek. muss der zweite Teachvorgang erfolgen!  	Pin 5+7 > 0,1 Sek. auf +U _b (>6V) legen 	Beide LEDs blitzen 2x 			2-maliges Blitzen signalisiert den erfolgreichen Teachvorgang Zum Ändern der Werte muss innerhalb 20 Sek. Schritt 2 erfolgen, ansonsten bleiben die alten Werte erhalten!

Pos.	Analogausgang Applikationsbeispiele	Schritt 1: per Tasten	per Fernteach	Schritt 2: per Tasten	per Fernteach	Ergebnis LED	Ergebnis Diagramm	Beschreibung Ergebnis		
AP1	Messbereich bei steigender Kennlinie definieren: Zone frei = 4 mA Zone kpl. bedeckt = 20 mA		 Teach-Tasten A+B > 2 Sek. betätigen	Pin 5+7 > 0,1 Sek. auf +U _b (>6V) legen 		 Teach-Tasten A+B > 2 Sek. betätigen	Pin 5+7 > 0,1 Sek. auf +U _b (>6V) legen 	 Beide LEDs blitzen 2x Power Status A Status B	 mA 20 15 10 4 0 0 5 10 15 20 25 mm	Zone frei = 4 mA Zone kpl. bedeckt = 20 mA
AP2	Messbereich bei fallender (invertierter) Kennlinie definieren: Zone frei = 20 mA Zone kpl. bedeckt = 4 mA		 Teach-Tasten A+B > 2 Sek. betätigen	Pin 5+7 > 0,1 Sek. auf +U _b (>6V) legen 		 Teach-Tasten A+B > 2 Sek. betätigen	Pin 5+7 > 0,1 Sek. auf +U _b (>6V) legen 	 Beide LEDs blitzen 2x Power Status A Status B	 mA 20 15 10 4 0 0 5 10 15 20 25 mm	Zone frei = 20 mA Zone kpl. bedeckt = 4 mA
AP3	Eingeengter Messbereich bei steigender Kennlinie definieren: 5 mm bedeckt = 4 mA 15 mm bedeckt = 20 mA		 Teach-Tasten A+B > 2 Sek. betätigen	Pin 5+7 > 0,1 Sek. auf +U _b (>6V) legen 		 Teach-Tasten A+B > 2 Sek. betätigen	Pin 5+7 > 0,1 Sek. auf +U _b (>6V) legen 	 Beide LEDs blitzen 2x Power Status A Status B	 mA 21,6 20,8 20,0 3,2 0 0 5 10 15 20 25 mm	Der Analogausgang sinkt bei unter 5 mm auf 3,2mA oder steigt über 15 mm auf 20,8mA und springt bei Überschreitung dieser Grenzen auf 21,6mA
AP4	Eingeengter Messbereich bei fallender (invertierter) Kennlinie definieren: 15 mm bedeckt = 4 mA 5 mm bedeckt = 20 mA		 Teach-Tasten A+B > 2 Sek. betätigen	Pin 5+7 > 0,1 Sek. auf +U _b (>6V) legen 		 Teach-Tasten A+B > 2 Sek. betätigen	Pin 5+7 > 0,1 Sek. auf +U _b (>6V) legen 	 Beide LEDs blitzen 2x Power Status A Status B	 mA 21,6 20,8 20,0 3,2 0 0 5 10 15 20 25 mm	Der Analogausgang steigt bei unter 15 mm auf 20,8mA oder sinkt über 5mm auf 3,2mA und springt bei Überschreitung dieser Grenzen auf 21,6mA
AP5	Randbedeckung: Analogbereich kleiner 5 mm bei Änderung Schritt 1 / Schritt 2		 Teach-Tasten A+B > 2 Sek. betätigen	Pin 5+7 > 0,1 Sek. auf +U _b (>6V) legen 		 Teach-Tasten A+B > 2 Sek. betätigen	Pin 5+7 > 0,1 Sek. auf +U _b (>6V) legen 	 Beide LEDs blitzen 4x Power Status A Status B	 mA 21,6 20,8 20,0 12,0 3,2 0 0 5 10 12,5 15 20 25 mm 5mm (Analogbereich/analog range)	Es wird ein Analogbereich von 5 mm ($\pm 2,5$ mm) um den Wert Schritt 1 gelegt: 10 mm = 12 mA 7,5 mm = 4 mA 12,5 mm = 20 mA
AP6	Teilbedeckung: Analogbereich kleiner 5 mm bei Änderung Schritt 1 / Schritt 2		 Teach-Tasten A+B > 2 Sek. betätigen	Pin 5+7 > 0,1 Sek. auf +U _b (>6V) legen 		 Teach-Tasten A+B > 2 Sek. betätigen	Pin 5+7 > 0,1 Sek. auf +U _b (>6V) legen 	 Beide LEDs blitzen 4x Power Status A Status B	 mA 21,6 20,8 20,0 12,0 3,2 0 0 5 10 12,5 15 17,5 20 22,5 25 mm 5mm (Analogbereich/analog range)	Es wird ein Analogbereich von 5 mm ($\pm 2,5$ mm) um den Wert Schritt 1 gelegt: 15 mm = 12 mA 12,5 mm = 4 mA 17,5 mm = 20 mA
AP7	Schlitzvermessung: Analogbereich kleiner 5 mm bei Änderung Schritt 1 / Schritt 2		 Teach-Tasten A+B > 2 Sek. betätigen	Pin 5+7 > 0,1 Sek. auf +U _b (>6V) legen 		 Teach-Tasten A+B > 2 Sek. betätigen	Pin 5+7 > 0,1 Sek. auf +U _b (>6V) legen 	 Beide LEDs blitzen 4x Power Status A Status B	 mA 21,6 20,8 20,0 12,0 3,2 0 0 5 10 20 22,5 25 mm 3mm (Analogbereich/analog range)	Es wird ein Analogbereich von 5 mm ($\pm 2,5$ mm) um den Wert Schritt 1 gelegt: Schlitzbreite 3 mm = 12 mA Schlitzbreite 0,5 mm = 4 mA Schlitzbreite 5,5 mm = 20 mA







Hinweise	Schritt 1	Hinweis 1	Hinweis 2	Hinweis 3	Schritt 2 innerhalb 20 Sekunden	Ergebnis LED	Beschreibung Ergebnis
 Ausgang A oder B: Zeit zwischen Schritt 1 und Schritt 2 < 20 Sek.	Teach-Taste A oder B > 2 Sek. betätigen	Power LED erlischt sofort		Status-LED A oder B blinks 20 Sek.	Teach-Taste A oder B < 2 Sek. betätigen	Beide LEDs blinken 2x 	Zur Speicherung der Werte muss das Einlesen der Schritte 1 und 2 innerhalb 20 Sek. erfolgen.
						Beide LEDs blinken 4x 	




















Pos.	Grundeinstellungen Schaltausgang A / B	Schritt 1	Hinweis 1	Hinweis 2	Schritt 2	Ergebnis LED	Ergebnis Diagramm	Beschreibung Ergebnis
S1	Invertierung des Schaltausgang A	Teach-Taste A > 6 Sek. drücken und halten 	Power LED erlischt sofort	Status-LED A: > 2 Sek. an; > 6 Sek. Blinkmodus 	Teach-Taste A loslassen 	Status-LED A blinks 2x 	Status A vor der Invertierung  mm Status A nach der Invertierung  mm	Die Schaltschwellen werden beibehalten und die Ausgangsfunktion invertiert
S2	Invertierung des Schaltausgang B	Teach-Taste B > 6 Sek. drücken und halten 	Power LED erlischt sofort	Status-LED B: > 2 Sek. an; > 6 Sek. Blinkmodus 	Teach-Taste B loslassen 	Status-LED B blinks 2x 		Die Schaltschwellen werden beibehalten und die Ausgangsfunktion invertiert
S3	Schaltausgangsbereich um Ausgang A wird < 1 mm definiert	Teach-Taste A > 2 Sek. 	Power LED erlischt sofort	Objekt verbleibt unverändert zwischen Schritt 1 und Schritt 2 in der aktiven Zone 	Teach-Taste A < 2 Sek. 	Status-LED A blinks 4x 	 mm	Es wird ein Schaltbereich von +/- 0,5 mm um den Teachwert 1 auf Ausgang A ausgegeben
S4	Schaltausgangsbereich um Ausgang B wird < 1 mm definiert	Teach-Taste B > 2 Sek. 	Power LED erlischt sofort	Objekt verblebt unverändert zwischen Schritt 1 und Schritt 2 in der aktiven Zone 	Teach-Taste B < 2 Sek. 	Status-LED B blinks 4x 	 mm	Es wird ein Schaltbereich von +/- 0,5 mm um den Teachwert 1 auf Ausgang B ausgegeben

Pos.	Applikationsbeispiele Schaltausgang A / B	Schritt 1: per Tasten	per Fernteach	Schritt 2: per Tasten	per Fernteach	Ergebnis LED	Ergebnis Diagramm	Beschreibung Ergebnis	
SP1	Schaltausgang A soll ab einer Bedeckung von 10mm schalten - Schaltschwelle		Teach-Taste A >2 Sek. betätigen	Pin 5 > 0,1 Sek. auf +U_b (>6V) legen		Teach-Taste A >2 Sek. betätigen	Pin 5 > 0,1 Sek. auf +U_b (>6V) legen		 Invertierung des Schaltausgangs NO/NC (siehe Grund-einstellung Punkt S1 und S2)
SP2	Schaltausgang B soll bis zu einer Bedeckung von 20mm schalten - Schaltschwelle		Teach-Taste B >2 Sek. betätigen	Pin 7 > 0,1 Sek. auf +U_b (>6V) legen		Teach-Taste B >2 Sek. betätigen	Pin 7 > 0,1 Sek. auf +U_b (>6V) legen		 Invertierung des Schaltausgangs NO/NC (siehe Grund-einstellung Punkt S1 und S2)
SP3	Schaltausgang A soll ab einer Bedeckung von 10 bis 20 mm schalten - Fenstermodus		Teach-Taste A >2 Sek. betätigen	Pin 5 > 0,1 Sek. auf +U_b (>6V) legen		Teach-Taste A >2 Sek. betätigen	Pin 5 > 0,1 Sek. auf +U_b (>6V) legen		 Invertierung des Schaltausgangs NO/NC (siehe Grund-einstellung Punkt S1 und S2)
SP4	Schaltausgang B soll ab einer Bedeckung von 5 bis 15mm schalten - Fenstermodus		Teach-Taste B >2 Sek. betätigen	Pin 7 > 0,1 Sek. auf +U_b (>6V) legen		Teach-Taste B >2 Sek. betätigen	Pin 7 > 0,1 Sek. auf +U_b (>6V) legen		 Invertierung des Schaltausgangs NO/NC (siehe Grund-einstellung Punkt S1 und S2)
SP5	Schaltausgang A soll bei einer Objektgröße von 5 mm +/- 0,5 mm schalten		Teach-Taste A >2 Sek. betätigen	Pin 5 > 0,1 Sek. auf +U_b (>6V) legen		Teach-Taste A >2 Sek. betätigen	Pin 5 > 0,1 Sek. auf +U_b (>6V) legen		 Ausgang A schaltet bei einer Abdeckung von 4,5...5,5mm
SP6	Schaltausgang B soll bei einer Objektgröße von 15 mm +/- 0,5 mm schalten		Teach-Taste B >2 Sek. betätigen	Pin 7 > 0,1 Sek. auf +U_b (>6V) legen		Teach-Taste B >2 Sek. betätigen	Pin 7 > 0,1 Sek. auf +U_b (>6V) legen		 Ausgang B schaltet bei einer Abdeckung von 14,5...15,5mm

Pos.	Basic settings analog output	Action 1	Reference 1	Reference 2	Action 2	Result LED	Result diagramm	Description result	
A1	Restoring to Factory default	Push and hold buttons > 10 sec.		Power LED extinguishes immediately	Both LEDs: >2 sec. on; >6 sec. off; >10 sec. flash	Release both buttons	 Both LEDs flash 2x		no cover 4 mA, full cover 20 mA Output A: 2,8...28 % (High) Output B: 14...84 % (High)
A2	Switching the analog output from 4...20 mA to 0...10VDC	Push and hold buttons > 6 sec.		Power LED extinguishes immediately	Both LEDs turn on >2 sec. and turn off >6 sec.	Release both buttons	 Both LEDs alternately flash fast 2x		Output signal 0...10 V
A3	Switching the analog output from 0...10VDC to 4...20 mA	Push and hold buttons > 6 sec.		Power LED extinguishes immediately	Both LEDs turn off after >6 sec.	Release both buttons	 Both LEDs alternately flash slow 2x		Output signal 4...20 mA
A4	Start analog teaching procedure = Teaching step 1	Push and hold buttons > 2 sec.		Power LED extinguishes immediately	Both LEDs turn on after >2 sec.	Release both buttons	 Both LEDs flash 20 sec.		For changing the values step 2 has to be completed within 20 sec, otherwise the original values remain unchanged.
A4.1	Teach area > 5 mm < 25 mm Finish analog teach procedure within 20 sec. = Teaching step 2	Push and hold buttons < 2 sec.		Power LED extinguishes immediately	Both LEDs turn off immediately	Release both buttons	 Both LEDs flash 2x		confirmation of a successful teach procedure is indicated by flashing 2x.
A4.2	Teach area < 5 mm Teach area is too small Teach procedure analog must be finished in 20 sec. = Teaching step 2	Push and hold buttons < 2 sec.		Power LED extinguishes immediately	Both LEDs turn off immediately	Release both buttons	 Both LEDs flash 4x		Flashing 4x means to small of an analog area, the analog area will be set with a value of ±2,5 mm as monitored in step 1
A5	Teach process with external teach wires: 2xsignal > 0,1 sec. on both inputs for step 1 and step 2	Put Pin 5+7 > 0,1 sec. on +U _b (>6V) 	Both LEDs flash for 20 sec.	Second teach procedure should be effected within 20 sec.!	Put Pin 5+7 > 0,1 sec. on +U _b (>6V) 	Both LEDs flash 2x		Flashing 2x means a successful teach procedure. For changing the values step 2 has to be completed within 20 sec, otherwise the original values remain unchanged.	

Pos.	Application examples analog output	Step 1: with buttons		Step 2: with remute teach		with buttons		with remote teach		Result LED	Result diagramm	Description result
AP1	Set measuring range by rising characteristic: Area free = 4 mA Area completely covered = 20 mA			Push teach-buttons A+B > 2 sec. Put Pin 5+7 > 0,1 sec. on +U _b (> 6V) 			Push teach-buttons A+B > 2 sec. Put Pin 5+7 > 0,1 sec. on +U _b (> 6V) 	Both LEDs flash 2x 		mA	Area free = 4 mA Area completely covered = 20 mA	
AP2	Set measuring range by falling characteristic: Area free = 20 mA Area completely covered = 4 mA			Push teach-buttons A+B > 2 sec. Put Pin 5+7 > 0,1 sec. on +U _b (> 6V) 			Push teach-buttons A+B > 2 sec. Put Pin 5+7 > 0,1 sec. on +U _b (> 6V) 	Both LEDs flash 2x 		mA	Area free = 20 mA Area completely covered = 4 mA	
AP3	Set limited measuring range by rising characteristic: 5 mm covered = 4 mA 15 mm covered = 20 mA			Push teach-buttons A+B > 2 sec. Put Pin 5+7 > 0,1 sec. on +U _b (> 6V) 			Push teach-buttons A+B > 2 sec. Put Pin 5+7 > 0,1 sec. on +U _b (> 6V) 	Both LEDs flash 2x 		mA	Object size < 5 mm: -Analog output reduces to 3,2 mA Object size > 15 mm: -Analog output increases to 20,8 mA Exceeding object size the analog output will switch to 21,6 mA	
AP4	Set limited measuring range by falling characteristic: 15 mm covered = 4 mA 5 mm covered = 20 mA			Push teach-buttons A+B > 2 sec. Put Pin 5+7 > 0,1 sec. on +U _b (> 6V) 			Push teach-buttons A+B > 2 sec. Put Pin 5+7 > 0,1 sec. on +U _b (> 6V) 	Both LEDs flash 2x 		mA	Object size < 5 mm: -Analog output increases to 20,8 mA Object size > 15 mm: -Analog output reduces to 3,2 mA Exceeding the object size, the analog output will switch to 21,6 mA	
AP5	Edge coverage: Analog area smaller than 5 mm with changes (Step 1 / Step 2)			Push teach-buttons A+B > 2 sec. Put Pin 5+7 > 0,1 sec. on +U _b (> 6V) 			Push teach-buttons A+B > 2 sec. Put Pin 5+7 > 0,1 sec. on +U _b (> 6V) 	Both LEDs flash 4x 		mA	5mm (Analogbereich/analog range) The step 1 value would be within a tolerance ± 2,5 mm: 10 mm = 12 mA 7,5 mm = 4 mA 12,5 mm = 20 mA	
AP6	Partial coverage: Analog area smaller than 5 mm with changes Step (1 / Step 2)			Push teach-buttons A+B > 2 sec. Put Pin 5+7 > 0,1 sec. on +U _b (> 6V) 			Push teach-buttons A+B > 2 sec. Put Pin 5+7 > 0,1 sec. on +U _b (> 6V) 	Both LEDs flash 4x 		mA	5mm (Analogbereich/analog range) The step 1 value would be within a tolerance ± 2,5 mm: 15 mm = 12 mA 12,5 mm = 4 mA 17,5 mm = 20 mA	
AP7	Slot measuring: Analog area smaller than 5 mm with changes Step (1 / Step 2)			Push teach-buttons A+B > 2 sec. Put Pin 5+7 > 0,1 sec. on +U _b (> 6V) 			Push teach-buttons A+B > 2 sec. Put Pin 5+7 > 0,1 sec. on +U _b (> 6V) 	Both LEDs flash 4x 		mA	3mm (Analogbereich/analog range) The step 1 value would be within a tolerance ± 2,5 mm: Slot width 3 mm = 12 mA Slot width 0,5 mm = 4 mA Slot width 5,5 mm = 20 mA	

Reference	Step 1	Reference 1	Reference 2	Reference 3	Step 2 within 20 seconds	Result LED	Description Result
 Output A or B: Time between step 1 and step 2 < 20 Sec.	Push teach-button A or B >2 sec.	Power LED extinguishes immediately		Status-LED A or B flash 20 sec.	Push teach-button A or B <2 sec.		For saving the values step 1 and step 2 must be taught within 20 sec.
	 Output A or B: Time between step 1 and step 2 > 20 Sec.						Exceeding the allowable time between Step 1 and 2 (<20 sec.) the original values will be retained!

Pos.	Basic settings switching output A / B	Step 1	Reference 1	Reference 2	Step 2	Result LED	Result diagram	Description Result				
S1	Inversion of switching output A	Push and hold teach button A >6 sec. 	Power LED extinguishes immediately	Status-LED A: >2 sec. on; Flashing mode >6 sec.	Release teach button A 	Status-LED A flash 2x 	<table border="1"><tr><td>Status A before inversion</td><td>Status A after inversion</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	Status A before inversion	Status A after inversion			Switching threshold will be stored and the output function will be inverted
Status A before inversion	Status A after inversion											
												
S2	Inversion of switching output B	Push and hold teach button B >6 sec. 	Power LED extinguishes immediately	Status-LED B: >2 sec. on; Flashing mode >6 sec.	Release teach button B 	Status-LED B flash 2x 	<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>					Switching threshold will be stored and the output function will be inverted
												
S3	Switching output area at output A is < 1 mm	Push and hold teach button A > 2 sec. 	Power LED extinguishes immediately	Object remains unchanged between step 1 and step 2 in the active area	Push teach-button A < 2 sec. 	Status-LED A flash 4x 		Switching area of +/- 0,5 mm around the taught value on output A				
S4	Switching output area at output B is < 1 mm	Push and hold teach button B > 2 sec. 	Power LED extinguishes immediately	Object remains unchanged between step 1 and step 2 in the active area	Push teach-button B < 2 sec. 	Status-LED B flash 4x 		Switching area of +/- 0,5 mm around the taught value on output B				

Pos.	Application examples switching output A / B	Step 1: with buttons		Step 2: with buttons		Result LED		Result diagram		Description Result
		Push teach-button A > 2 sec.	Put Pin 5 > 0,1 sec. on +U _b (>6V)	Push teach-button A > 2 sec.	Put Pin 5 > 0,1 sec. on +U _b (>6V)	Status-LED A flash 2x	V	0 5 10 15 20 25 mm		
SP1	Switching output A should switch after reaching a coverage of 10 mm - switching threshold							0 5 10 15 20 25 mm	V	Inversion of the switching output (see factory defaults Step S1 and S2)
SP2	Switching output B should switch after reaching a coverage of 20 mm - switching threshold							0 5 10 15 20 25 mm	V	Inversion of the switching output (see factory defaults Step S1 and S2)
SP3	Switching output A should switch after reaching a coverage of 10...20mm - window mode							0 5 10 15 20 25 mm	V	Inversion of the switching output (see factory defaults Step S1 and S2)
SP4	Switching output B should switch after reaching a coverage of 5...15 mm - window mode							0 5 10 15 20 25 mm	V	Inversion of the switching output (see factory defaults Step S1 and S2)
SP5	Output A should switch by a objekt size of 5mm +/- 0,5mm							0 5 10 15 20 25 mm	V	Output A switches to a coverage of 4,5...5,5mm
SP6	Output B should switch by a objekt size of 15mm +/- 0,5mm							0 5 10 15 20 25 mm	V	Output B switches to a coverage of 14,5...15,5mm