
# Индуктивный датчик NI14-G18-Y1X





<ul><li>ATEX категория II 1 G, Ex зон</li></ul>	ıa	(
---	----	---

- АТЕХ категория II 1 D, Ex зона 20
- SIL2 πο IEC 61508
- Цилиндр с резьбой, М18 x 1
- Хромированная латунь
- 2-проводн. DC, ном. 8.2 B DC
- выход соотв. DIN EN 60947-5-6 (NAMUR)
- кабельное соединение

### Схема подключения

Тип	NI14-G18-Y1X		
Идент. №	4015401		
Номинальное рабочее расстояние Sn	14 мм		
Условия монтажа	не заподлицо		
Гарантированный диапазон чувствительности	≤ (0,81 x Sn) мм		
Корректировочные коэффициенты	St37 = 1; AI = 0.3; нерж. сталь = 0.7; Ms = 0.4		
Повторяемость	≤ 2 % полн. шкалы		
Температурный дрейф	≤ <b>± 10</b> %		
Гистерезис	110 %		
Температура окружающей среды	-25+70 °C		
Выходная функция	2-проводн., NAMUR		
Частота переключения	0.5 кГц		
Напряжение	Ном. 8.2 В DC		
Потребляемый ток в неактивном режиме	≥ 2.1 mA		
Потребляемый ток возбуждения	≤ 1.2 mA		
Допущен по	KEMA 02 ATEX 1090X		

BN	4.
BU	
	-

### Принцип действия

Индуктивные датчики обнаруживают металлические объекты без контакта и без износа. Для этого используется высокочастотное электромагнитное АС поле взаимодействующее с мишенью. Индуктивные датчики генерируют данное поле с помощью RLC цепи с ферритовой катушкой.

### Конструкция

Размеры Материал корпуса

Маркировка прибора

Материал активной поверхности

Внутренняя емкость (Сі) / индуктивность (Li)

Колпачок Макс. момент затяжки гайки

Соединение Качество кабеля

Поперечное сечение кабеля

Вибростойкость Ударопрочность Класс защиты МТТГ 2х0.34мм² 55 Гц (1 мм)

5.2мм, голубой, LifYY, ПВХ, 2 м

цилиндр с резьбой, М18 х 1

Металл, CuZn, хромирован.

55 Гц (1 мм) 30 g (11 мс) IP67

пластмасса, РА

пластмасса, EPTR

150 нФ / 150 мкГн

6198лет в соответствии с SN 29500-(Изд. 99) 40

(макс.  $U_i = 20 B$ ,  $I_i = 20 мA$ ,  $P_i = 200 мВт)$ 

°C

34 мм

25 Нм

кабель

### Индикация состояния переключения


светодиод желтый

### TURCK

# Индуктивный датчик NI14-G18-Y1X



Диаметр активной области В	Ø 18 мм
Расстояние N	20 мм
Расстояние G	6 x Sn
Расстояние S	1.5 x B
Расстояние Т	3 x B
Расстояние W	3 x Sn
Расстояние D	3 x B



# Индуктивный датчик NI14-G18-Y1X



## Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
IM1-22EX-R	7541231	Переключающий усилитель с гальванической развязкой, двухканальный; 2 релейных выхода, НО; вход для сигналов NAMUR; ВКЛ/ВЫКЛ функции мониторинга обрыва цепи и КЗ; настройка направления сигнала выхода (Н.О./ Н.З. режим); сменные клеммные блоки, ширина 18 мм; универсальное питание	104
MW-18	6945004	Кронштейн для резьбовых приборов; материал: Нерж. сталь A2 1.4301 (AISI 304)	5,5 9,5 25,4 44,5 1,8 7,9
BSS-18	6901320	Кронштейн для гладких и резьбовых цилиндрических приборов; материал: Полипропилен	o 18 32 32 40.5

# Индуктивный датчик NI14-G18-Y1X



### Инструкция по эксплуатации

### Использование по назначению

Это устройство соответствует директиве 94/9/EC и пригодно для использования во взрывоопасных зонах по стандартам EN 60079-0:2012 + A11 и EN 60079-11:2012.

Кроме того, пригоден для использования в системе обеспечения безопасности, в т.ч. SIL2 в соответствии с IEC 61508.

Для видов производств, подлежащих регламентированию национальными предписаниями и директивами, необходимо придерживаться этих предписаний.

#### Для использования во взрывоопасных зонах в соответствии с классификацией

II 1 G и II 1 D (Группа II, категория 1 G, электрическое оборудование для газовой атмосферы и категории 1 D, электрическое оборудование для условий высокой запыленности).

#### Маркировка (см. на приборе или в технической документации)

6 II 1 G и Ex ia IIC T6 Ga по EN60079-0 и -26 и 6 II 1 D Ex ia IIIC T115 $^{\circ}$ C Da по EN60079-0

### Допустимая локальная температура окружающей среды

АТЕХ категория II 2 G электрическое оборудование -40…+70□, категория II 1 D -25…+70 °C. Соответствующие температурные классы в сертификате ATEX.

### Установка / Ввод в эксплуатацию

Этот прибор должен устанавливаться, подсоединяться и эксплуатироваться подготовленным и квалифицированным персоналом Квалифицированный персонал должен обладать знаниями в области классов защиты, директивных документов, касающихся эксплуатации электрического оборудования во взрывоопасных зонах.

Проверьте, соответствует ли классификация и маркировка прибора реальным условиям применения.

Прибор должен подсоединяться исключительно к Ехі-сетям, аттестованным в соответствии с ЕN60079-0 и -11.Не разрешается превышать предельно допустимые электрические параметры.

После присоединения к другим цепям датчик не должен использоваться во взрывоопасных условиях Exi. Если прибор подсоединялся к электрическому оборудованию, необходима последующая проверка его искробезопасности в соответствии с требованиями EN60079-14.

При использовании в системах обеспечения безопасности соответственно IEC 51408 необходима проверка вероятности отказа системы в целом.

### Инструкции по установке и монтажу

Избегайте статического заряда на поверхности пластмассовых приборов и кабелей. Очистка поверхности допускается только с помощью слегка влажной ткани. Не производите монтаж прибора в потоке пыли и не допускайте покрытия прибора пылью.

Прибор и подключающие кабели должны быть защищены от возможных механических повреждений. Необходимо также экранирование прибора от сильных электро-магнитных полей.

Данные по конфигурации пинов и электрическая спецификация указаны на маркировке и в техническом описании.

### Ремонт и техническое обслуживание

Прибор не ремонтопригоден. Любой ремонт или изменения в конструкции прибора, произведенные не производителем, влекут за собой аннулирование допуска прибора к эксплуатации. Важнейшие данные из сертификата прибора приводятся.