


**Соединительная система  
Т-разветвитель без кабеля  
RSM-2RKM40**



**TURCK**

Industrial  
Automation




- Т-разветвитель, 7/8"
- 4-контакт.
- 1 x "папа"
- 2 x "мама"

**Конфигурация контактов:**



<b>Тип</b>	RSM-2RKM40
<b>Идент. №</b>	6914828
<b>Соединительная коробка</b>	Розетка, вилка - розетка, 7/8"
<b>Количество поля</b>	4
<b>Контакты</b>	латунь, CuZn, золоченный
<b>Подложка контактов</b>	пластмасса, TPU, желтый
<b>Ручка</b>	пластмасса, TPU, желтый
<b>Соединительная гайка/винт</b>	латунь, CuZn, никелированный
<b>Уплотнитель</b>	пластмасса, FPM/FPM
<b>Класс защиты</b>	IP67, только в затянутом состоянии
<b>Механический срок службы</b>	> 100 Срок службы контактов
<b>Степень загрязненности</b>	3
<b>Электрические характеристики +20 °C</b>	
<b>Допустимая нагрузка</b>	9 A
<b>Напряжение [Umax]</b>	макс. 250 В
<b>Прямое сопротивление</b>	≤ 5 мОм
<b>сопротивление изоляции</b>	≥ 10 <sup>9</sup> Ω
<b>температура окружающей среды</b>	
<b>в движении.....</b>	-40 ... 80°C

**схема**



Соединительная система  
 Т-разветвитель без кабеля  
 RSM-2RKM40

<p>F097                      F015                      F037                      F052</p>		<p>~</p> <p>1 = RD (Aux +)                  2 = GN (E +)                  3 = WH (E -)                  4 = BK (Aux -)</p> <p>—</p> <p>1 = RD (Aux +)                  2 = GN (E +)                  3 = WH (E -)                  4 = BK (Aux -)</p> <p>~</p> <p>1 = BK (GND)                  2 = BU (GND)                  3 = GNYE (PE)                  4 = BN (U<sub>B</sub>)                  5 = WH (U<sub>L</sub>)</p> <p>—</p> <p>1 = BK (GND)                  2 = BU (GND)                  3 = GNYE (PE)                  4 = BN (U<sub>B</sub>)                  5 = WH (U<sub>L</sub>)</p>
---	--	---