




**E20776**

ACRYLIC FIBRES ON REEL 50 M

Оптоволоконный кабель

**Снят с производства, замена: E20774**  
**При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!**



Made in Germany

**Характеристики**

|   |  |
|---|--|
| Акриловые волокна в катушке                                       |  |
| 50 m  |  |
| Тип подключения оптоволокна к волоконно-оптическому усилителю OBF |  |

**Условия эксплуатации**

|                              |      |          |
|------------------------------|------|----------|
| Температура окружающей среды | [°C] | -40...70 |
|------------------------------|------|----------|

**Механические данные**

|                                 |      |                          |
|---------------------------------|------|--------------------------|
| Исполнение                      |      | для типов OBF, OOF       |
| Длина                           | [mm] | 50000                    |
| Мин. радиус изгиба              | [mm] | 10                       |
| расположение оптических волокон |      | ●                        |
| Faserdurchmesser                | [mm] | 0,5                      |
| Außendurchmesser                | [mm] | 1                        |
| Оптоволокно-световод            |      | PMMA; регулируемая длина |
| Кожух                           |      | PE (полиэтилен)          |
| Вес                             | [kg] | 0,317                    |

**Принадлежности**

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Принадлежности (входят в комплект) | 10 x адаптер OBF |
|------------------------------------|------------------|

**Примечания**

|                      |         |   |
|----------------------|---------|---|
| Упаковочная величина | [штука] | 1 |
|----------------------|---------|---|

ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — SU — E20776 — 20.08.2010

**Снят с производства, замена: E20774**  
**При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!**